



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ
03.04.2024

Geçerlilik Süresi
03.04.2026

Hasan Efendi Mah. No:40 - Eski Tıp Fakültesi Yerleşkesi
Efeler AYDIN / TÜRKİYE

Tel :+90 0256 220 70 00

<https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/dishekimligi/default.asp>



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

TARİHÇE :

Fakültemizde İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri Üniversitemiz İSG Koordinatörlüğüne bağlı olarak yürütülmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi' nin tüm personelinin güvenli ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, Fakültenin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Reaktif yöntem yerine proaktif yöntemi benimseyerek, çalışanlarının bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyi hallerini sürdürme ve daha üst düzeye çıkarma çalışmalarına katkıda bulunmaya devam edilmektedir.



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

1. METODOLOJİ

MATRİS (L-TİPİ MATRİS) METODU

Matris (L-Tipi Matris) metodu İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risk değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan sistematik bir yaklaşımdır.

Tipik bir matris metodu yaklaşımında, bir riskin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkaracağı şiddet derecesi gibi iki faktör değerlendirilerek bir risk ölçüm değeri elde edilir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan procestir (TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri).

Risk değerlendirmesinde süreç şu şekilde işlemektedir (HSE, İngiltere).

1. Tehlikelerin belirlenmesi
2. Kimlerin nasıl zarar göreceğine karar verilmesi
3. Risklerin analizi
4. Kontrol önlemlerine karar verilmesi ve uygulanması
5. Risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

Matris metodu (L-Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır.

- ✓ İşletmelerde özellikle aciliyet gerektiren ve bir an önce önlem alınması gerekli olan risklerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmaktadır (Ceylan & Başhelvacı, 2011).
- ✓ Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi durumunda sonucunun derecelendirilmesi ve ölçümü yapılır.

	RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ
Bu doküman Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.	

Risk Skoru = Olasılık x Etki

Olasılık (Olasılık Değeri)	Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları
Çok küçük (1)	Hemen hemen hiç
Küçük (2)	Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda,
Orta (3)	Az (yılda birkaç kez)
Yüksek (4)	Sıklıkla (ayda bir)
Çok yüksek (5)	Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma şartlarında

Etki (Etki Değeri)	Ortaya Çıkma Olasılığı İçin Derecelendirme Basamakları
Çok Hafif (1)	İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
Hafif (2)	İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren
Orta (3)	Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren
Ciddi (4)	Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
Çok Ciddi (5)	CAN KAYBI, sürekli iş görmemezlik

RİSK SKORU DEĞERLENDİRME MATRİSİ

RİSK SKORU	ETKİ				
OLASILIK	1 (çok hafif)	2 (hafif)	3 (orta derece)	4 (ciddi)	5 (çok ciddi)
1 (Çok Küçük)	Anlamsız 1	Düşük 2	Düşük 3	Düşük 4	Düşük 5
2 (Küçük)	Düşük 2	Düşük 4	Düşük 6	Orta 8	Orta 10
3 (Orta Derece)	Düşük 3	Düşük 6	Orta 9	Orta 12	Yüksek 15
4 (Yüksek)	Düşük 4	Orta 8	Orta 12	Yüksek 16	Yüksek 20
5 (Çok Yüksek)	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Tolere Edilemez 25



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

SONUCUN KABUL EDİLEBİLİRLİK DEĞERLERİ

Tolere edilemez Katlanılamaz Riskler (25)	Belirlenen risk kabul edilebilir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.
Önemli Riskler (15, 16, 20)	Belirlenen risk azaltılınca kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
Orta Düzeydeki Riskler (8, 9, 10, 12)	Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
Katlanılabilir Riskler (2, 3, 4, 5, 6)	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
Önemsiz Riskler (1)	Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

2. RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME ve EKİBİ

KURUM ADI : Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
ADRESİ : Hasan Efendi Mah. No:40 - Eski Tıp Fakültesi Yerleşkesi Efeler AYDIN
/ TÜRKİYE

RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRME TARİHİ : 03.04.2024

GEÇERLİLİK SÜRESİ : 03.04.2026

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

Prof. Dr. Bülent KENT
Gülay KANDEMİR
Prof. Dr. Özlem EREL
Doç. Dr. Sultan KELEŞ
Doç. Dr. Burcu GÜRSOYTRAK
Halil İbrahim BİLİCİ
Osman KULA
Dilay YOSUN SELBES
Bingül BAĞDAT

Hasan ALP
Prof. Dr. V. Özgen ÖZTÜRK
Prof. Dr. Özlem KOCATÜRK

Prof. Dr. Mine GEÇGELEN CESUR
Doç. Dr. Gökhan ÖZKAN

Doç. Dr. Esra TALAY ÇEVLİK

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Melis AKYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Cemre KOÇ

İşveren-İşveren Vekili
İGU (A)-403247
İşyeri Hekimi-İh123865
Dekan Yardımcısı
Hastane Başhekimisi
Fakülte Sekreteri
Hastane Müdür Yardımcısı V.
Başhemşire/ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
İSG Birim Sorumlusu/Eğitim Hemşiresi/Çalışan
Temsilcisi
Sivil Savunma Amiri
Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü Öğretim
Üyesi/Ameliyathane Sorumlusu
Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi/Radyasyondan Korunma
Sorumlusu
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi
Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Büşra DÜZENLİ

Yasemin UYAR

Mahir DEMİR

Murat BAYSAL

Ersin YAVUZ

Adem TOSUN

Seda GÖNÜLAÇARK

M. Murat TOKCAN

Selim ÜRPER

Fatma CELAYIR

Ersun ZEYCAN

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü Öğretim
Üyesi

Sterilizasyon Birimi Sorumlu Hemşiresi

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu Yüksek Mühendis

Ayniyat Birimi Memur

Özlük Birimi Memur

Ayniyat Birimi Memur

Kalite Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Birimi Büro Personeli/Çalışan

Temsilcisi

Teknik Birim Sorumlusu

Güvenlik

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü Büro
Personeli




RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

3. DEĞERLENDİRME

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine ait risk değerlendirme çalışmaları sonucunda %60,3 önemli risk, orta düzeydeki riskler %39,7 olarak tespit edilmiştir. Bu rapor doğrultusunda verilen termin süreleri göz önüne alınarak bir eylem planı oluşturulmalı tespit edilen kusurlar giderilerek yapılacak olan ikinci denetimlerde belirlenen tehlike unsurlarını kabul edilebilir risk düzeyine indirilmesi gerekmektedir.

Önce		Sonra											
Risk No	R.D.	R.D.											
2	16	8	23	16	12	52	16	12	34	12	4		
3	16	8	24	16	12	53	16	6	36	12	8		
4	16	8	25	16	12	54	16	6	37	12	8		
5	16	8	26	16	12	56	16	4	38	12	4		
9	16	8	27	16	8	58	16	8	39	12	4		
11	16	4	28	16	8	1	12	8	40	12	4		
12	16	4	31	16	8	6	12	8	41	12	4		
13	16	4	33	16	8	7	12	8	43	12	8		
14	16	4	35	16	8	8	12	8	44	12	4		
15	16	12	42	16	8	10	12	4	49	12	8		
16	16	8	45	16	4	18	12	8	50	12	8		
17	16	4	46	16	8	19	12	8	55	12	4		
20	16	8	47	16	8	29	12	8	57	12	8		
21	16	4	48	16	8	30	12	4					
22	16	12	51	16	6	32	12	8					





RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

4. YAPILACAK ÇALIŞMALARDA İZLENECEK AŞAMALAR

4.1. İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİ

4.1.1. Acil Çıkış Yolları ve Kapıları

Kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. Kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. Çıkış sayısı, 33'üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış bulunmak zorundadır. Acil çıkış yolları ve kapıları Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

4.1.2. Acil Durum Aydınlatması Sistemi

Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulur. Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler ile benzeri bölümlerde ve aşağıda belirtilen binalarda, acil durum aydınlatması yapılması şarttır. Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması şarttır. Acil durum çalışma süresinin kullanıcı yükü 200'den fazla olduğu takdirde en az 120 dakika olması gerekir.

4.1.3. Merdivenler

Merdivenlerin işyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, ateşe dayanıklı yanmaz malzemeden, sağlam, yeterli genişlik ve eğimde, etrafı düşmelere karşı uygun korkuluklarla çevrili olması sağlanır. Merdivenler, ilgili mevzuatın öngördüğü hükümler esas alınarak sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturmayacak şekilde yapılır. Özellikle merdiven, koridor gibi alanlarda zeminde kaymayı, düşmeyi sağlayan unsurlar giderilmeli ve gereken tedbirler alınmalıdır.

4.1.4. İşyeri Tabanı, Duvarları, Tavanı ve Çatısı

İşyerlerinde, taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve seviye farkı bulunmayacak bir şekilde olması sağlanır, buralarda tehlikeli eğimler, çukurlar ve engeller bulundurulmaz. İşyeri tavanının, yeterli hava hacmini ve havalandırmayı sağlayacak ve sağlık yönünden sakınca meydana getirmeyecek yükseklikte olması esastır. Pencerelerin güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olması sağlanır. Ayrıca pencerelerin, temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanır veya temizliğini yapanlar ile temizlik sırasında bina içinde ve dışında bulunanlar için tehlike oluşturmayacak araç-gereçler seçilir.

4.1.5. Kapılar ve Girişler

Kapı ve girişlerin yerlerinin, sayılarının, boyutlarının ve yapıldıkları malzemelerin, bulundukları oda ve alanların yapısı ile kullanım amacına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olması sağlanır. Kaçış yollarında bulunan kapılar, uygun şekilde işaretlenir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

durumda içeriden açılabilir özellikte olur. Mekanik kapıların çalışanlar için kaza riski taşımayacak şekilde çalışması sağlanır. Bu kapılarda kolay fark edilebilir ve ulaşılabilir acil durdurma cihazları bulunması ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapıların el ile de açılabilmesi sağlanır.

4.1.6. Aydınlatma

İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşaat tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır. Çalışma mahalleri ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde olur ve uygun şekilde yerleştirilir.

4.1.7. Çalışma Yeri

Çalışanın çalışma ortamında bulunan tehlikeli maddelerle olan maruziyeti azaltılmalıdır. Çalışma yerinde hareket serbestliği çalışma yerinin taban alanının, yüksekliğinin ve hava hacminin, çalışanların sağlık ve güvenliklerini riske atmadan işlerini yürütebilmeleri, rahat çalışmaları için, yeterli olması sağlanır. İşyerlerinin hava hacminin hesabı, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler de dâhil edilerek yapılır.

4.2. YANGIN GÜVENLİĞİ

4.2.1. Yangınla Mücadele

İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, işyerinde bulunan ekipmanlara, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve işyerinde bulunabilecek azami kişi sayısına göre, işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın detektörleri ve alarm sistemleri bulundurulur. Yangın söndürme ekipmanları her zaman kullanıma hazır bulundurulur, bu ekipmanların mevzuatın öngördüğü periyotlarda bakımı ve kontrolü yapılır. Yangın söndürme ekipmanları kolay kullanılabilir nitelikte olur, görünür ve kolay erişilir yerlere konulur ve bu ekipmanların önlerinde engel bulundurulmaz.

4.2.2. Yangın Söndürme Ekipmanlarının İşaretlenmesi

Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır. İşyerlerinde bağımsız kaçış, çıkış ve merdivenler ile yangınla ilgili bütün özel düzenlemelerin, 19/12/2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olması esastır.

4.3. İŞ EKİPMANLARI

Tüm atölye ve laboratuvarlarda kullanılan araç gereçler ile asansör, kompresör, hidrofor, jeneratör vb. ekipmanları içerir.

4.3.1. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Genel Gereklere

İş ekipmanları, bunları kullananlara ve diğer çalışanlara en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilir, kurulur ve kullanılır. Bu amaçla, iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulundurulur. Ayrıca iş ekipmanında kullanılan ya da üretilen enerjinin veya maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanır. İş ekipmanlarının durdurma



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olması gerekir. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olur.

4.3.2. Koruyucular Ve Koruma Donanımı

Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılır. Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenir. İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.

4.3.3. Periyodik Kontroller

İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.

4.3.4. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları

Basıncılı kap ve tesisatlar(buhar kazanları, kalorifer kazanları, kompresör vb.) ,Kaldırma ve iletme ekipmanları(Asansör, forklift, transpalet, lift), Tesisatlar (Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner, Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı, Yangın Söndürme cihazı, Havalandırma ve Klima Tesisatı) ,Tezgâhlar.

4.4. ORTAM VE KİŞİSEL MARUZİYET DÜZEYİ ÖLÇÜM SONUÇLARI

4.4.1. Gürültü Ölçümü

Atölye ve laboratuvarlarda yüksek ses çıkaran makina ve cihazların bulunduğu ortamda gürültü ölçümü yaptırılmalı, günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde; Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

4.4.2. Toz Ölçümü

İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını, işyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını, Ölçüm sonuçlarının, Ek-1'de (Tozla Mücadele Yönetmeliği)belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmesini, İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

4.4.3. Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü

İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, bu Yönetmelik eklerinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilir.

4.5. KULLANILAN MADDELER

4.5.1. Kullanılan Kimyasalların Msds leri

İşveren imalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formunu bulundurması gereklidir.

4.5.2. Kullanılan Kimyasalların Atıkları

Tehlikeli kimyasal maddelerin, atık ve artıkların işyerinde en uygun şekilde işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

4.5.3. Kullanılan Kimyasalların Saklanması ve Etiketlenmesi

Kimyasallar, çelik veya kimyasallara uygun malzemeden yapılmış, çift kapaklı ve havalandırılmalı dolaplar içerisinde birbirleriyle etkileşime girmeyecek şekilde ve türüne göre tasnif edilerek ve mutlaka orijinal ambalajlarında muhafaza edilmeli ve kullanım sonrası açıkta bırakılmamalıdır. Tüm kimyasalların envanteri çıkartılmalıdır.

4.6. ELEKTRİK TEHLİKELERİ

4.6.1. Elektrik Tesisatı

Elektrik tesisatı yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.

4.6.2. Elektrik Güvenliği

Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazların seçimi, kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır, yürürlükteki mevzuatta belirtilen yetkili kişilerce bakımı, onarımı, kontrolü yapılır ve işletilmesi sağlanır. Patlayıcı ortam oluşması muhtemel olan yerlerde kurulacak olan elektrik tesislerinde Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler (exproof malzemeler vb.) uygulanır. İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi tesis edilir.

5. MEVZUAT

5.1. Kanunlar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5.2. Yönetmelikler



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

- ✓ Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
- ✓ Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
- ✓ Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- ✓ Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- ✓ Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
- ✓ Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
- ✓ Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- ✓ Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
- ✓ Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
- ✓ Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
- ✓ Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
- ✓ Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- ✓ Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- ✓ Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- ✓ Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- ✓ Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
- ✓ Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
- ✓ Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
- ✓ Tozla Mücadele Yönetmeliği
- ✓ Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
- ✓ Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- ✓ Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
- ✓ Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
- ✓ Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
- ✓ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- ✓ Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- ✓ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
- ✓ İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- ✓ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
- ✓ İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- ✓ İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

- ✓ İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
- ✓ İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
- ✓ İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
- ✓ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
- ✓ Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
- ✓ Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI	UNVANI	İMZA
Prof. Dr. Bülent KENT	İşveren-İşveren Vekili	
Gülay KANDEMİR	İGU (A)-403247	
Prof. Dr. Özlem EREL	İşyeri Hekimi- İh123865	
Doç. Dr. Sultan KELEŞ	Dekan Yardımcısı	
Doç. Dr. Burcu GÜRSOYTRAK	Hastane Başhekimisi	
Halil İbrahim BİLİCİ	Fakülte Sekreteri	
Osman KULA	Hastane Müdür Yardımcısı V.	
Dilay YOSUN SELBES	Başhemşire/Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	
Bingöl BAĞDAT	İSG Birim Sorumlusu/Eğitim Hemşiresi/Çalışan Temsilcisi	
Hasan ALP	Sivil Savunma Amiri	
Prof. Dr. V. Özgen ÖZTÜRK	Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı	
Prof. Dr. Özlem KOCATÜRK	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi/Ameliyathane Sorumlusu	
Prof. Dr. Mine GEÇGELEN CESUR	Ortodonti Ana Bilim Dalı Başkanı	
Doç. Dr. Gökhan ÖZKAN	Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi/Radyasyondan Korunma Sorumlusu	



RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRMESİ

Bu doküman **Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne** aittir. İzinsiz çoğaltılamaz.

Doç. Dr. Esra TALAY ÇEVLİK	Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Melis AKYILDIZ	Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Cemre KOÇ	Endodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Büşra DÜZENLİ	Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi	
Yasemin UYAR	Sterilizasyon Birimi Sorumlu Hemşiresi	
Mahir DEMİR	Bilgi İşlem Birim Sorumlusu Yüksek Mühendis	
Murat BAYSAL	Ayniyat Birimi Memur	
Ersin YAVUZ	Özlük Birimi Memur	
Adem TOSUN	Ayniyat Birimi Memur	
Seda GÖNÜLAÇARK	Kalite Birim Sorumlusu	
M. Murat TOKCAN	Bilgi İşlem Birimi Büro Personeli/Çalışan Temsilcisi	
Selim ÜRPER	Teknik Birim Sorumlusu	
Fatma CELAYIR	Güvenlik	
Ersun ZEYCAN	Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Bölümü Büro Personeli	

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ		ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCCELİK SİRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCCELİK SİRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA
1	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Acil Çıkış Aydınlatmaları	Tahliye Esnasında Karanlık Nedenli Yaşanacak Sorunlar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Acil çıkış aydınlatmaları bulunmamaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Gece çalışmasının olması durumunda acil çıkış aydınlatmalarının mutlaka olması gerekmektedir.Gece çalışması olmaması durumunda ise tüm personele çalışma saatlerinin bildirilmesi, gece çalışmanın kesinlikle yapılmamalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Aydınlatma Elemanları, Resmi Yazılar	
2	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Acil Çıkış Yönlendirme Levhaları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası bulunmadığı, bu uyarı levhalarının yanlış yere yerleştirildiği ve yönlendirmelerin hatalı olduğu Acil çıkış levhaları yeterli görüş açısına ve özelliğine sahip olacak şekilde yenilenmelidir.	4	5	20	Önemli Riskler			Katta bulunan acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası asılmalıdır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Değişiklik Kayıtları, Görsel Kontrol	
3	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Acil Durum Krokileri	Kargaşa, İzdiham	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Acil durum krokisinin gerekli yerlere asılmadığı acil durumda personel, öğrenci ve misafirlerin yerleşim hakkında gerekli bilgiye ulaşması sağlanmıyor	4	4	16	Önemli Riskler			Acil durum krokileri hazırlanmalı ve gerekli yerlere asılmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Acil Durum Krokileri	
4	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Elektirik Tesisatı	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Elektirik tesisatının periyodik kontrollerinin yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunamamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektirik tesisatının yetkili kurum ve veya personellerce periyodik kontrollerinin yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu	
5	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Elektirik Panosu	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Elektirik panolarının kapakları kapalı ve kilitli değildir. Elektirik panolarının ve anahtarlarının altına müdahale eden kişiyi akıma karşı koruyacak önlem alınmamıştır. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere uyarıcı işaretleme var olmasına karşın yetersizdir. Elektirik tesisatının bulunduğu yerlerde yangın koruma / söndürme önlemleri alınmamıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektirik panolarının kapakları kapalı olmalıdır. Elektirik panolarının ve anahtarlarının altına yalıtkan paspas konmalıdır. Uyarıcı işaretleme artırılmalıdır. Elektirik yangınlarına karşın uygun yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Pano Kapaklarının Kontrolü, Uyarı İşaretlerin Sayısı ve Boyutu, Uygun Yangın Tüpü	
6	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Elektirik Priz ve Anahtarlar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Priz ve anahtarların bazılarının yerlerinden çıktığı tespit edilmiştir. Bazı priz ve anahtarların uygun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Priz ve anahtarların yerlerine yerleştirilmesi Eski mis ve uygun olamayan priz ve anahtarların yenisi ile değiştirilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Priz ve Anahtarların Kontrolü	
7	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Kaçak Akım Roleleri	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Bazı panolarda kaçık akım rölelerinin olmadığı ve periyodik kontrollerin yapılmadığı	4	5	20	Önemli Riskler			Kaçak akım periyodik kontrollerinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu	
8	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Kaygan Zemin	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Temizlik sırasında kaygan zemin için seyyar uyarı tabelaları bulunmamaktadır.	4	5	20	Önemli Riskler			Temizlik yapılan bölgelerde kayma durumu bulunan bölgeler için seyyar (dikkat kaygan zemin) uyarı yazısının kaygan zemin bölgesine indirilerek personel öğrenci ve misafirlerin bilgilendirmesi için uyarı tabelasının bulunması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Seyyar Kaygan Zemin Uyarıcı Tabelası, Denetim Kayıtları	
9	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Klimalar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Klima tesisatının bakım yapıldığına dair kayıtlar mevcut değildir.	4	4	16	Önemli Riskler			Klima tesisatı bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları	
10	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Radyasyon	Ölüm	Ciddi Hastalık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Preklinik röntgen çekme odasında gerekli kontrol ve takipler yapılmalıdır.	4	4	16	Önemli Riskler			Kurşun önlük, gözlük, tiroid koruyucu. dozimetre takibi yapılmalı, Radyasyon koruyucuların düzenli kontrollerinin yapılmalıdır. Uygun havalandırma sistemi ve iklimlendirme yapılmalı, Çalışanların sağlık kontrolleri düzenli yapılmalı ve kayıtlar denetime hazır şekilde tutulmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	Haftalık	İzin Belgesi	
11	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Sabotaj Yetkisiz Kişilerin Erişimi	Düşme, Ezilme Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Asansör makine dairesinin kapısı açık durumda kilitli değildir. Yetkisiz kişilerin erişimi çok kolaydır.	4	5	20	Önemli Riskler			Gerekli önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin ivedi şekilde alınması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirlerin Kontrolü	
12	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Tavanda bulunan açık paneller	Yaralanma İş Kazası	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Tavanlarında açıkta bulunan panellerin olduğu tespit edilmiştir. Kablo çekmek vb işlemler için açılan paneller derhal kapatılmalıdır.	4	4	16	Önemli Riskler			Panellerin açılması durumunda iş bitimibu panellerin kapatılması, kapatılmadan için bitirilmemesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Çalışanlara Bildirim, Kontrol	
13	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Zehirlenme, Hastalık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	2.Katın temizliği düzenli aralıklarla yapılmalı ve çöpler alınmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik düzenli şekilde yapılmalı çöpler alınmalıdır. Temizlik ve çöp alındığına dair detaylı kayıt tutulmalıdır. Uygun olmayan çöp kovalarının yenileri ile değiştirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları	
14	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Termal Konfor	Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Çalışma ortamının ölçümlerinin (sıcaklık, hava akımı, nem) düzenli periyotlarda yapılmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Ortam ölçümleri düzenli periyotlarda yaptırılması gerekir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Ortam Ölçüm Sonuçları	
15	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu	
16	13.04.2024	B Blok 2. Kat	Yangın Algılama Sistemi	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Kat Sorumlusu	Blokta yangın algılama sisteminin olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Otomatik angın algılama sisteminin yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Otomatik Yangın Algılama Sistemi	
17	1.11.2024	B Blok 2. Kat	Atık	Bulaşıcı hastalıklara Yakalanma, Yaralanma Riski	İş Görememe, İş Kazası	Çalışanlar, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren	Atıkların belirlenen atık kutularına atılmadığı, atık ayrıştırma planına uygun olmayan şekilde geliş güzel atıldığı, doğru ayrıştırılmadığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			1) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamda bulundurulmamalıdır. 2) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 3) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 4) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf esastır. 5) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torbaların ve kapların kullanılması 6) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşınması gerekmektedir	3	5	15	Katlanabilir Risk	3 Ay	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.	

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
18	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Acil Çıkış Aydınlatmaları	Tahliye Esnasında Karanlık Nedenli Yaşanacak Sorunlar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Acil çıkış aydınlatmaları bulunmamaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Gece çalışmasının olması durumunda acil çıkış aydınlatmalarının mutlaka olması gerekmektedir.Gece çalışması olmaması durumunda ise tüm personele çalışma saatlerinin bildirilmesi, gece çalışmanın kesinlikle yapılmamalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Aydınlatma Elemanları, Resmi Yazılar					
19	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Acil Çıkış Kapıları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Lab da kapıların aynı zamanda acil çıkış kapısı olarak kullanıldığı ve standartlara uymadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek herhangi bir eşik ve hiçbir engel bulunmaz. Acil çıkış kapılarının otomatik kapı olmaz, Kapılar kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kapının dışarıya doğru açılması, Kolayca açılmasının sağlanması, Eşik bulunmaması, Acil çıkış yolları ve kapıları güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine uygun şekilde yapılması					
20	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Acil Çıkış Yönlendirme Levhaları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası bulunmadığı bu uyarı levhalarının yanlış yere yerleştirildiği ve yönlendirmelerin hatalı olduğu Acil çıkış levhaları yeterli görüş açısına ve özelliğine sahip olacak şekilde yenilenmelidir.	4	5	20	Önemli Riskler			Katta bulunan acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası asılmalıdır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Değişiklik Kayıtları, Görsel Kontrol					
21	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Acil Durum Krokileri	Kargaşa, izdiham	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Acil durum krokisinin gerekli yerlere asılmadığı acil durumda personel, öğrenci ve misafirlerin yerleşim hakkında gerekli bilgiye ulaşması sağlanmıyor	4	4	16	Önemli Riskler			Acil durum krokileri hazırlanmalı ve gerekli yerlere asılmalıdır	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Acil Durum Krokileri					
22	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Alçak Tavan	Çarpma, Ezilme, Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Fantom laboratuvarı alçak tavan olan yerler mevcut. Uyarıları tabeları konmamış.	4	4	16	Önemli Riskler			Alçak tavan olan yerlere dikkat çekici alçak tavan olduğunu gösterir görsel ve yazılı tabelaların yerleştirilmesi gerekmektedir.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Uyarıcı Alçak Tavan Tabelaları					
23	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Çoklayıcı Prizler	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Lab da çoklayıcı prizlerin çok sayıda kullanıldığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çoklayıcı priz kulanılması gerekiyorsa kesinlikle fakülte sekreterliğine bildirilmeli, yetkili personelce kontrolleri yapılmalı, kablolar kanal içerisine alınmalı ve yerde bulunmaması uygun şekilde yüksek bir yere sabitlemesinin yapılması ve kullanım izninin mutlaka yetkili personelden alınması gereklidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü, Yüksekçe Sabitlenmiş Çoklayıcılar, Kanallar					
24	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Elektirik Tesisatı	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Elektirik tesisatının periyodik kontrollerinin yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunamamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektirik tesisatının yetkili kurum ve veya personellerce periyodik kontrollerinin yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
25	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Elektirik Panosu	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Elektrik panolarının kapakları kapalı ve kilitli değildir. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına müdahale eden kişiyi akıma karşı koruyacak önlem alınmamıştır. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere uyarıcı işaretleme var olmasına karşın yetersizdir. Elektrik tesisatının bulunduğu yerlerde yangın koruma / söndürme önlemleri alınmamıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik panolarının kapakları kapalı olmalıdır. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına yalıtkan paspas konmalıdır. Uyarıcı işaretleme artırılmalıdır. Elektrik yangınlarına karşın uygun yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Pano Kapaklarının Kontrolü, Uyarı İşaretlerin Sayısı ve Boyutu, Uygun Yangın Tüpü					
26	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Elektirikli Isıtıcılar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Lab larda ve sekreterlikte elektirikli ısıtıcıların kullanılmaktadır. Ortam sıcaklığının uygun sıcaklıklarda olması için ısıtma tesisatından faydalanılması, sıcaklığı yetmediği durumlarda fakülte sekreterliğince gerekli izin verilmesi ve ısıtıcıların yerleştirilmesi, elektrik tesisatlarının uygun hale getirilmesi, personellere kullanım için gerekli eğitimlerin verilmesi	4	4	16	Önemli Riskler			Ortamin uygun sıcaklığa getirilemesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	2 Ay	Kayıtların Kontrolü, Ortam Ölçüm Sonuçları, Talep Öneri ve Şikayetler					
27	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Elektrik Priz ve Anahtarlar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Priz ve anahtarların bazılarının yerlerinden çıktığı tespit edilmiştir. Bazı priz ve anahtarların uygun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Priz ve anahtarların yerine yerleştirilmesi Eskimiş ve uygun olmayan priz ve anahtarların yenisi ile değiştirilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Priz ve Anahtarların Kontrolü					
28	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Ergonomik Olmayan Çalışma Sandalyesi	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Asistanların çalışma koltuklarının olmadığı sandalye kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin kullandığı taburelerin standartlara uygun olmadığı (kırık yırtık) tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Standartlara uygun sandalye ile değişim	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Çalışma Koltuğu, Tabure Kontrolü					
29	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Havalandırma Yetersizliği	Mikrop, Hastalık, Meslek Hastalığı	Hastalık Meslek Hastalığı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Labaratuvar havalandırması yetersiz olması	4	5	20	Önemli Riskler			Uygun bir havalandırmanın yapılması bunun mümkün olmaması durumunda önlemlerin alınması, öğrencilere kişisel koruyucu donanımların verilmesi Havalandırmanın bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları, Periyodik Kontrol Kayıtları, Kişisel Koruyucu Donanımlar					
30	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Kaçak Akım Roleleri	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Bazı panolarda kaçık akım rölelerinin olmadığı ve periyodik kontrollerin yapılmadığı	4	5	20	Önemli Riskler			Kaçak akım periyodik kontrollerinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
31	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Kaygan Zemin	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Zeminin kaygan malzeme ile kaplı olmasından dolayı personel ve öğrencilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması Temizlik sırasında kaygan zemin için seyyar uyarı tabelalarının olmaması	4	5	20	Önemli Riskler			Bilgilendirmelerin yapılması, talimatların asılması, uyarıcı levhaların konması Temizlik yapılan bölgelerde kayma durumu bulunan bölgeler için seyyar (dikkat kaygan zemin) uyarı yazısının kaygan zemin bölgesine indirilerek personel öğrenci ve misafirlerin bilgilendirmesi için uyarı tabelasının bulunması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bilgilendirme Yazıları/Talimatları, Seyyar Kaygan Zemin Uyarıcı Tabelası, Denetim Kayıtları					
32	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Klimalar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Klima tesisatının bakım yapıldığına dair kayıtlar mevcut değildir.	4	4	16	Önemli Riskler			Klima tesisatı bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
33	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Pencere Kontrol Edilmemesi	Ezilme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Lab da yer alan pencerelerinin bazılarının bozuk, bazılarının kırık olduğu görülmüştür. Belirli aralıklarla kontrolünün sağlanmadığı ve kayıtların olmadığı görülmüştür.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Kırık bozuk pencerelerin onarılması Belirli aralıklarla uzman personel veya personellerce kontrollerin yapılarak kayıtlarının tutulması	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Denetim, Kayıtların Kontrolü					
34	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Rutubet ve Nem	Hastalık, Piskoku, Yorgunluk, Performans Düşüklüğü	Hastalık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Çatıdan su akmasından kaynaklı rutubet ve nem mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Çatıdan su akmasının engellenmesi, Termal konfor şartlarının sağlanması, ortam ölçümlerinin yapılması	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Ortam Ölçüm Sonuçları					
35	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Su Birikintisi	Su Taşması, Kayma Düşme, Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Lavabolarda sünger filtre var fakat yetersiz olduğundan lavoboların sürekli tıkandığı ve suların zemine aktığı beyan edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Filtrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Filtre Değişim Kayıtları					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCÜLÜK SİRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCÜLÜK SİRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA			
36	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Su Birikintisi Kaygan Zemin	Su Taşması, Kayma Düşme, Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Labaratuvarlarda öğrencilerin kullandığı cihazlardan yerlere su akmaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Bu aletlerin bakımlarının ve kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması, kayıtlarının tutulması, talep öneri ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları, Kontrol Kayıtları, Talep Öneri ve Şikayetler				
37	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Talimat Eksikliği	Yaralanma İş Kazası	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Labaratuvar da kullanılan makine, alet erdavat vb, kullanma talimatları olmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Makine ve aletlerin kullanma talimatlarının hazırlanması, personel ve öğrencilere bildirimin yapılması ve uygun yerlere asılmasının sağlanması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Talimatlar, Kayıtlar				
38	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Tavanda bulunan açık paneller	Yaralanma İş Kazası	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Tavanlarında açıkta bulunan panellerin olduğu tespit edilmiştir. Kablo çekmek vb. işlemler için açılan paneller derhal kapatılmalıdır.	4	4	16	Önemli Riskler			Panellerin açılması durumunda iş bitimi bu panellerin kapatılması, kapatılmadan işin bitirilmemesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Çalışanlara Bildiirm, Kontrol				
39	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Zehirlenme, Hastalık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Lab ların temizliği düzenli aralıklarla yapılmalı ve çöpler alınmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik düzenli şekilde yapılmalı, çöpler alınmalıdır. Temizlik ve çöplerin alındığına dair detaylı kayıt tutulmalıdır. Uygun olmayan çöp kovalarının yenileri ile değiştirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları				
40	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Termal Konfor	Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Çalışma ortamının ölçümlerinin (sıcaklık, hava akımı, nem) düzenli periyotlarda yapılmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Ortam ölçümleri düzenli periyotlarda yaptırılması gerekir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Ortam Ölçüm Sonuçları				
41	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu				
42	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Yangın	Kargaşa Panik Mahsur Kalma	Ciddi Yaralanma Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Elektrik panolarının önünde bulunan elbise askılarına asılan ceket, mont vb elbiselerin sayısının çok fazla olduğu tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Elektrik panolarının önüne herhangi bir şey konulmaması Elbise askı yerlerinin belirlenmesi veya başka bir alana konulması Öğrenci dolaplarına konulmasının sağlanması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Gözle Kontrol, Bilgilendirme, Lab'a bu tür eşyaların alınmaması, Lab Kurallarının öğrencilere bildirimi				
43	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Yangın	Kargaşa Panik Mahsur Kalma, Zehirlenme	Ciddi Yaralanma Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Fantom labaratuvarında çakmak gazı, zippo gazı ispiрто, bekler kullandığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Bu tür gazların öğrenciler tarafından gelişigüzel kullanılmaması, kullanılmasının yetkili personellerin gözetiminde yapılması, bu gazların kullanılması durumunda gerekli talimatların öğrencilere yazılı şekilde tebliğ edilmesi, ayrıca bu talimatların çalışmaya başlamadan önce sözlü olarak hatırlatılması	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Talimatlar, Tebliğ Yazıları, Öğrenci Görüşmeleri				
44	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Yangın Algılama Sistemi	Yangına Geç Müdehale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Blokta yangın algılama sisteminin olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Otomatik yangın algılama sisteminin yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Otomatik Yangın Algılama Sistemi				
45	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Yangın Tüplerinin Kontrol Edilmemesi	Yangına Geç Müdehale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tedarikçi firma tarafından gerekli müdahalenin yapılması için gönderilmektedir. Yangın söndürme tüpleri tedarikçi firma tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması ve kayıtlarının uygun şekilde saklanması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü				
46	13.04.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Yangın Tüplerinin Sayısı Çeşitliliği	Yangına Geç Müdehale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Lab Sorumlusu	Yangın söndürme tüpleri farklı yangın türlerine göre bulundurulmalıdır. Örneğin Elektrik yangını, katı yangınlar Yeterli sayıda yangın tüpü bulunmamaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Yangın tüplerinin sayısı artırılmalı ve farklı yangın türlerine göre farklı tüpler bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü				
47	1.11.2024	B Blok 2. Kat Fantom Lab	Atık	Bulağıcı Hastalıklara Yakalanma, Yaralanma Riski	İş Görememe, İş Kazası	Çalışanlar, hasta ve hasta yakınları	İşveren	Atıkların belirlenen atık kutularına atılmadığı, atık ayrıştırma planına uygun olmayan şekilde gelişigüzel atıldığı, doğru ayrıştırılmadığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			1) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamda bulundurulmamalıdır. 2) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 3) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 4) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf esastır. 5) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplanırken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torbaların ve kapların kullanılması 6) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşınması gerekmektedir	3	5	15	Katlanabilir Risk	3 Ay	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
48	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Acil Çıkış Aydınlatmaları	Tahliye Esnasında Karanlık Nedenli Yaşanacak Sorunlar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Acil çıkış aydınlatmaları bulunmamaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Gece çalışmasının olması durumunda acil çıkış aydınlatmalarının mutlaka olması gerekmektedir.Gece çalışması olmaması durumunda ise tüm personele çalışma saatlerinin bildirilmesi, gece çalışmanın kesinlikle yapılmamalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Aydınlatma Elemanları, Resmi Yazılar				
49	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Acil Çıkış Kapıları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyeleri bloğu giriş kapısının aynı zamanda acil çıkış kapısı olarak kullanıldığı ve standartlara uymadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek herhangi bir eşik ve hiçbir engel bulunmaz. Acil çıkış kapılarının kilitti veya bağlı olmaması sağlanır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kapının dışarıya doğru açılması, Kolayca açılmasının sağlanması, şık bulunmaması, Acil çıkış yolları ve kapıları güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine uygun şekilde yapılması				
50	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Acil Çıkış Kapıları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Derslik 102 den derslik 101 e geçiş kapısının acil durum kapısı olarak kullanıldığından kapının acil durumlara uygun şekilde olmadığı tespit edilmiştir. Deslik 101 deki acil çıkış kapısının direkt olarak caddenin kaldırımına açıldığı kaldırım ile yol arasındaki mesafenin tehlikeli olabileceği görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			Acil çıkış kapıları dışa doğru açılır olmalı ve güvenli bir alana açılmalıdır Acil çıkış kapılarının kilitti veya bağlı olmaması sağlanır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmalı, Mevzuatlara uygun kapı				
51	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Acil Çıkış Yönlendirme Levhaları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası bulunmadığı bu uyarı levhalarının yanlış yere yerleştirildiği ve yönlendirmelerin hatalı olduğu Acil çıkış levhaları yeterli görüş açısına ve özelliğine sahip olacak şekilde yenilenmelidir.	4	5	20	Önemli Riskler			Binada bulunan acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası asılmalıdır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Değişiklik Kayıtları, Görsel Kontrol				

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ			ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCÜLÜK SİRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCÜLÜK SİRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA
52	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Acil Durum Krokileri	Kargaşa, İzdiham	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Acil durum krokisinin gerekli yerlere asılmadığı acil durumda personel, öğrenci ve misafirlerin yerleşim hakkında gerekli bilgiye ulaşması sağlanmıyor	4	4	16	Önemli Riskler			Acil durum krokileri hazırlanmalı ve gereki yerlere asılmalıdır	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Acil Durum Krokileri	
53	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Akademisyen Kürsüsü	Yaralanma, Ezilme	İş Görememe, Ağır Yaralanma	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Dersliklerde bulunan akademik personel kürsülerinin sabit olmamasından kaynaklı devrilecek şekilde olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Kürsünün sabitlenmesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	2 Ay	Kürsü Sabitlenmesi	
54	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Boat Kapakları	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Boat kapaklarının bir çoğunun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektirik kablolarının açıkta bulunmaması, boat kapakları takılmalıdır	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Boat Kapakları Takılması	
55	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Bozuk Sifon	Zehirlenme, Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Kadın tuvaletinde bulunan sifonun az hacimli su bölümünün düşmesi bozuk ve kırılmıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Tuvalet ve diğer alanlarda bulunan tesisatlar belirli aralıklarla kontrol edilmeli bozulmuş tesisat, musluk vb. şeyler derhal değiştirilmelidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Listesi	
56	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Çay Kahve Makinaları	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyeleri bloğunda yer alan hemen hemen tüm odalarda çay ve veya/ kahve makinalarının uygun olmayan şekilde dağınık ve çoklayıcılar ile kullanıldığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Çay ve/veya kahve makinaları kullanımı için mutlaka Fakülte Sekreterliğinden izin alınmalı, izin verilen çay ve kahve makinalarının yerleşimi ve elektrik tesisatının mutlaka elektrikten anlayan personel tarafından yapılması, kullanım onayı vermesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların kontrolü, Gelen ve oanylanan talepler, Yetkili personel onayı	
57	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Çoklayıcı Prizler	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyeleri bloğunda yer alan hemen hemen tüm odalarda çoklayıcı prizlerin kullanıldığı, bu prizlerin yerlerde olduğu ve kablo kalınlıklarının uygun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Çoklayıcı priz kulanılması gerekiyorsa kesinlikle Fakülte Sekreterliğine bildirilmeli, yetkili personerce kontrolleri yapılmalı, kablolar kanal içerisine alınmalı ve yerde bulunmaması uygun şekilde yüksek bir yere sabitlemesinin yapılması ve kullanım izninin mutlaka yetkili personelden alınması gereklidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların kontrolü, Yüksekçe sabitlenmiş çoklayıcılar, Kanallar	
58	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Demir çerçeve	Yaralanma, Ezilme	İş Görememe, Ağır Yaralanma,Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Çalışma odasında yer alan demir çerçevenin önceden akvaryum için yapıldığı, şuan akvaryumun olmadığı ve ciddi risk taşıdığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			ivedi şekilde demir çerçevenin sökülmesi	1	1	1	Önemsiz Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol	
59	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Ders Sıralarının Çokluğu	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Dersliklerde öğrenci kapasitesinden fazla sıranın olduğu bu sebeple acil durumlarda geçişlerin kapandığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Sıralar uygun şekilde yerleri belirlenmeli ve sabitlenmelidir. Acil durumlara karşı çıkışları engellemeyecek şekilde olmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Sıra yerleşimin kontrolü, Acil Durumlara karşı hızlı hareket edebilme	
60	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Elektrik Tesisatı	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Elektirik tesisatının periyodik kontrollerinin yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunamamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektirik tesisatının yetkili kurum ve veya personellerce periyodik kontrollerinin yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu	
61	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Elektrik Panosu	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Elektrik panolarının kapakları kapalı ve kilitli değildir. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına müdahale eden kişiyi akıma karşı koruyacak önlem alınmamıştır. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere uyarıcı işaretleme var olmasına karşın yetersizdir. Elektrik tesisatının bulunduğu yerlerde yangın koruma / söndürme önlemleri alınmamıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik panolarının kapakları kapalı olmalıdır. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına yalıtkan paspas konmalıdır. Uyarıcı işaretleme artırılmalıdır. Elektrik yangınlarına karşın uygun yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Pano kapaklarının kontrolü, Uyarıcı işaretlerin sayısı ve boyutu, Uygun yangın tüpü	
62	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Elektirikli Isıtıcılar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyeleri bloğunda yer alan hemen hemen tüm odalarda elektirikli ısıtıcıların kullanılmaktadır. Ortam sıcaklığının uygun sıcaklıklarda olması için sistma tesisatından faydalanılması, sıcaklığı yetmediği durumlarda fakülte sekreterliğince gerekli iznin verilmesi ve ısıtıcıların yerleştirilmesi, elektrik tesisatlarının uygun hale getirilmesi, personellere kullanım için gerekli eğitimlerin verilmesi	4	4	16	Önemli Riskler			Ortamin uygun sıcaklığa getirilemesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	2 Ay	Kayıtların kontrolü, Ortam ölçüm sonuçları, Talep Öneri ve Şikayetler	
63	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Elektrik Priz ve Anahtarlar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Priz ve anahtarların bazılarının yerlerinden çıktığı tespit edilmiştir. Bazı priz ve anahtarların uygun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Priz ve anahtarların yerlerine yerleştirilmesi Eskimiş ve uygun olmayan priz ve anahtarların yenisi ile değiştirilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Priz ve Anahtarların Kontrolü	
64	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Erişim Engeli	Yangın ve Buna Bağlı Olumsuzluklar	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Anatomi maket odası ve bazı odaların yedek anahtarlarının olmaması, anahtarların sadece ilgili personelde oldupu tespit edilmiştir. Bu bu odalarda risk analizi ve değerlendirme yapılamamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Tüm oda, ofis, depo, arşiv, lab, klinikler vb. çalışma alanlarının yedek anahtarları faküte sekreterliğinde veya koruma ve Güvenlik Personellerinin hızlı bir şekilde erişebileceği yerde olmalı acil durumlara karşı bu anahtarlar ile ivedi müdahalenin yapılması	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Yedek Anahtarların Yeri, Tüm odaları kapsayıp kapsamadığı	
65	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Isıtma Tesisatı	Kaçak ve Sızma	Hastalık, Zehirlenme, Yaralanma	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyeleri bloğu yer alan erkek giyinme odasının kabinlerinde görüldüğü üzere ısıtma tesisat sistemindeki kaçak ve sızma, sürekli sıcak buhar ve suyun etkisiyle çatlaklar, küflenme, kalorifer borularında paslanmalar mevcuttur. Bloкта yer alan mekanik tesisatın kontrollerin yapılmadığı	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Tesisat periyodik muayeneden geçirilmeli Tesisat sisteminde sızma ve kaçak tespit edildiğinde derhal giderilmeli Küflenme ve paslanan bölümler, çatlak ve deformasyonlar onarılmalı, bakımdan geçirilmelidir. Rutubete karşı önlem alınmalıdır.	1	3	3	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Muayene kayıtları, Bakım kayıtları, Arıza giderme kayıtları, Ortam ölçüm kayıtları	
66	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Kaçak Akım Roleleri	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Bazı panolarda kaçık akım rölelerinin olmadığı ve periyodik kontrollerin yapılmadığı	4	5	20	Önemli Riskler			Kaçak akım periyodik kontrollerinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu	
67	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Kapı ,Pencere ve Dolap Kapaklarının Kontrol Edilmemesi	Ezilme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Bloкта yer alan oda kapı pencerelerinin ve dolap kapaklarının belirli aralıklarla kontrolünün sağlanmadığı ve kayıtların olmadığı görülmüştür.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Belirli aralıklarla uzman personel veya personellerce kontrollerin yapılarak kayıtlarının tutulması	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	2 Ay	Kayıtların Kontrolü	
68	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Kapı Eşiği Kot Farkı	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyesi bloğunun giriş kapısında eşik bulunmakta olup kot farkı oluşmuştur. Herhangi bir uyarıcı işaret bulunmamaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Uyarı levhalarının asılması Kot farkı olan yüzeye sarı siyah renkte bant yapıştırılması Kot farkının ortadan kaldırılması	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Uayırıcı Tabela, Sarı Siyah Bant , Kot Farkı Ortadan Kaldırma	
69	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Kapı Eşiği Kot Farkı	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyesi bloğunun içerisinde yer alan erkek giyinme odasının ve tuvaletinin girişinde eşik bulunmakta olup kot farkı oluşmuştur. Herhangi bir uyarıcı işaret bulunmamaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Uyarı levhalarının asılması Kot farkı olan yüzeye sarı siyah renkte bant yapıştırılması Kot farkının ortadan kaldırılması	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Uyarıcı Tabela, Sarı Siyah Bant , Kot Farkı Ortadan Kaldırma	
70	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Kapıların Çakışması	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Kadın giyinme odasının yan tarafta bulunan oda ile kapıların çakışmasından kaynaklı kapı giriş ve çıkışının engellenmesi, Acil durumlarda tahliyenin sağlanamaması	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			İki kapının birbiri ile karşılıklı çakışması için kapıların yönlerinin uygun hale getirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kapıların yönlerinin ters olarak açılmasının sağlanması	

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ			ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SIRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SIRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA
71	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Kaygan Zemin	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Temizlik sırasında kaygan zemin için seyyar uyarı tabelaları bulunmamaktadır.	4	5	20	Önemli Riskler			Temizlik yapılan bölgelerde kayma durumu bulunan bölgeler için seyyar (dikkat kaygan zemin) uyarı yazısının kaygan zemin bölgesine indirilerek personel öğrenci ve misafirlerin bilgilendirmesi için uyarı tabelasının bulunması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Seyyar Kaygan Zemin Uyarıcı Tabelası, Denetim Kayıtları	
72	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Kimyasal Maddeler	Zehirlenme, Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyeleri bloğu yer alan tuvaletlerde bulunan kimyasalların açıkta ve herkesin erişebileceği şekilde bulunmaktadı.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kimyasallara yetkili personellerin haricinde erişimin engellenmesi yetkisiz kişilerin erişimi kısıtlanmalı ve uygun şekilde işaretlenmelidir.Kimyasalların depolanması için ayrı bir depo olmalı uygun koşullarda olmalıdır. Kimyasalların kullanımı ile ilgili talimatlar hazırlanmalı ve çalışanlara anlatılıp ilgili yerlere asılmalıdır. Kimyasalların kullanımı sırasında solunum teması engellenmeli, uygun kişisel koruyucular kullanılmalıdır. Bütün kimyasalların MSDS formları Türkçe olarak temin edilmelidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kimyasal Depo, Uyarıcı Yazıları, Liste, Miktarlar, MSDSler, Talimatlar	
73	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Klimalar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim Üyeleri Odaları Derslikler Vb. Diğer Odlarda Bulunan Klimalar Klima tesisatının bakım yapıldığına dair kayıtlar mevcut değildir.	4	4	16	Önemli Riskler			Klima tesisatı bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları	
74	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Pis Koku	Zehirlenme, Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Erkek ve kadın tuvaletlerinde rahatsız edici pis kokular gelmektedir.	4	4	16	Önemli Riskler			Tuvaletler belirli periyotlarla temizlenmeli temizlik yapıldığına dair kayıtların temizlik yapılması ve kontrol edilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları	
75	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Projeksiyon Cihazı	Yaralanma, Ezilme	İş Görememe, Ağır Yaralanma	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Dersliklerde bulunan projeksiyon cihazlarının uygun şekilde betona sabitlenmediği tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Projeksiyon cihazlarının asma tavan yerine beton tavana sabitlenmesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Projeksiyonun Beton tabana sabitlenmesi, Gözle Kontrol	
76	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Sabitlenmeyen Dolaplar	Ezilme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Blokta yer alan öğretim üyelerinin odalarında, giyinme odalarında ve diğer odalarda yer alan dolaplar sabitlenmemiştir.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Dolapların duvara en az 2 farklı noktadan sabitlenmesi	1	1	1	Önemsiz Riskler	6 Ay	Dolapların Sabitlenmesi	
77	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Sağlık	İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları	Sakatlanma, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Erkek ve kadın giyinme odalarında oturmak için herhangi bir yer bulunmamaktadır.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Giyinme odalarında bulunan giyinme kabinlerine oturmak için yer veya tabure konulması	1	1	1	Önemsiz Riskler	3 Ay	Oturma yeri veya Tabure	
78	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Stor Perde	Yaralanma, Ezilme	İş Görememe, Ağır Yaralanma	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Dersliklerde buluna stor perdelerin uygun şekilde sabitlenmediği perde bağlantı kanallarının her an düşebilir.	4	4	16	Önemli Riskler			Stor perdeler yerine kumaştan yapılmış perdelerin kullanılması, bunun değiştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda uygun şekilde sabitlemelerinin uygun malzemeler ile yapılması, Bu perdelerin toza birikmesine karşı belirli aralıklarla yıkamalarının yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Perde Değişimi veya Stor perde sabitlerinin kontrolü, Temizlik Kayıtları	
79	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Tavanda bulunan açık paneller	Yaralanma, İş Kazası	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Tavanlarında açıkta bulunan panellerin olduğu tespit edilmiştir. Kablo çekmek vb işlemler için açılan paneller derhal kapatılmalıdır.	4	4	16	Önemli Riskler			Panellerin açılması durumunda iş bitimibu panellerin kapatılması, kapatılmadan işin bitirilmemesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Çalışanlara Bildirim, Kontrol	
80	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Zehirlenme, Hastalık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Odaların temizliği düzenli aralıklarla yapılmalı ve çöpler alınmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik düzenli şekilde yapılmalı çöpler alınmalıdır. Temizlik ve çöp alındığına dair detaylı kayıt tutulmalıdır. Uygun olmayan çöp kovalarının yenileri ile değiştirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları	
81	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Termal Konfor	Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Çalışma ortamının ölçümlerinin (sıcaklık, hava akımı, nem) düzenli periyotlarda yapılmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Ortam ölçümleri düzenli periyotlarda yaptırılması gerekir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Ortam Ölçüm Sonuçları	
82	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu	
83	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Yangın Algılama Sistemi	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Blokta yangın algılama sisteminin olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Otomatik angın algılama sisteminin yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Otomatik Yangın Algılama Sistemi	
84	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Yangın Tüplerinin Kontrol Edilmemesi	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tedarikçi firma tarafından gerekli müdahalenin yapılması için gönderilmelidir. Yangın söndürme tüpleri tedarikçi firma tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Ayrıca tüplerin yerde olması içindeki etken maddenin ömrünü azaltacağından asılarak muhafaza edilmesi uygun olsa da binanın tarihi yapı olması nedeniyle duvara asılması uygun gözükmemektedir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması ve kayıtlarının uygun şekilde saklanması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü	
85	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Yangın Tüplerinin Kontrol Edilmemesi	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tedarikçi firma tarafından gerekli müdahalenin yapılması için gönderilmelidir. Yangın söndürme tüpleri tedarikçi firma tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Ayrıca tüplerin yerde olması içindeki etken maddenin ömrünü azaltacağından asılarak muhafaza edilmesi uygun olacaktır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması ve kayıtlarının uygun şekilde saklanması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü	
86	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Yangın Tüplerinin Sayısı Çeşitliliği	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Yangın söndürme tüpleri farklı yangın türlerine göre bulundurulmalıdır. Örneğin Elektrik yangını, katı yangınlar Yeterli sayıda yangın tüpü bulunmamaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Yangın tüplerinin sayısı artırılmalı ve farklı yangın türlerine göre farklı tüpler bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü	
87	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Yangın Tüplerinin Sayısı Çeşitliliği	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Yangın söndürme tüpleri farklı yangın türlerine göre bulundurulmalıdır. Örneğin Elektrik yangını, katı yangınlar Yeterli sayıda yangın tüpü bulunmamaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Yangın tüplerinin sayısı artırılmalı ve farklı yangın türlerine göre farklı tüpler bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü	

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
88	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Yatay ve Eskiymiş Doğrama Pencere	Yaralanma, Ezilme	İş Görememe, Ağır Yaralanma, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Çalışma odasında yer alan eski ağaç pencerenin üst kısmında yer açılır yatay çerçevenin sürekli açılıp kapanmasından kaynaklı deformasyon kaynaklı düşme tehlikesi bulunmaktadır.	3	5	15	Önemli Riskler			Bu pencerelerin yenisi ile değiştirilmesi Değiştirilmesi mümkün değil ise bu açılır pencerelerin sabitletmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
89	13.04.2024	D Blok Öğretim Üyeleri Bloğu	Evcil hayvan beslenmesi	Hastalık	Hastalık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler	Blok Sorumlusu	Öğretim üyeleri bloğunda kedi beslendiği görülmüştür. Kediler kontrolsüz şekilde blokta yer almaktadır. Kedi den kaynaklı pendereler açık tutulmaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Evcil hayvanların işyerinde bulundurulmaması, bulundurulması gerekiyor ise bunun belirli kurallar belirlenerek beslenmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
90	13.04.2024	D Blok Yemekhane	Önlemlerin Alınmaması	Ciddi Yaralanma, Zehirlenme	Ciddi Yaralanma, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili	Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan yemekhanenin iş sağlığı ve güvenliği açısından yetersiz olması, Tehlike avı kapsamında yapılan turda bu alanda bir çok tehlike tespit edilmiştir. Sorumluluk alanımız olmadığından müdahil olunmamıştır, Genel olarık tehlikeler; Engelli rampası, kaygan zemin ve merdiven basamakları, acil durum kapıları, acil çıkış yönlendirmeleri, Kimyasallar, Çöpler, Tuvalet hijyeni, Dolapların sabit olmaması, yerdeki kablo ve prizler, ortam sıcaklığı tavanların deformasyonu, atıklar, yangın tüpleri giriş fayanelarının kırık olması vb.	4	5	20	Önemli Riskler			İlgili birime üst yazı ile bilgi verilip eksikliklerin ivedi şekilde giderilmesinin sağlanması, takierlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenlik kuruluna görüşülmelidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Üst yazı, Yapılanlar Listesi, İSGK					
91	1.04.2024	Ar-Ge Odası	Elektrik Çarpması	Elektriğe maruz kalma ve ciddi olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma, Can Kaybı	Odayı Kullanan Yetkili Personel	İşveren, İşveren Vekili	Arge odasında prizin tam olarak montajı olmamasında dolayı elektrik akımına kapılma riski	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik prizinin yetkili servis tarafından tamir edilip, kullanıma sunulması ve tehlikenin ortadan kalkması	1	5	5	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Priz ve Anahtarların Kontrolü					
92	1.11.2024	Ar-Ge Odası	Atık	Bulaşıcı hastalıklara yakalanma, yaralanma riski	İş Görememe, İş Kazası	Çalışanlar	İşveren, İşveren Vekili	Atıkların belirlenen atık kutularına atılmadığı, atık ayrıştırma planına uygun olmayan şekilde geliş güzel atıldığı, doğru ayrıştırılmadığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			1) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamda bulundurulmamalıdır. 2) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 3) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 4) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf esastır. 5) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torbaların ve kapların kullanılması 6) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı taşıması gerekmektedir	3	5	15	Katlanabilir Risk	3 Ay	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
93	3.05.2024	Dekanlık	Ofis Dolapları	Dolapların duvara sabitlenmemiş olması	Yaralanma, Can Kaybı	Oda İçerisinde Çalışan Personeller	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofislerinin bir çoğunda bulunan dolaplar sabit değildir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Ofislerde çalışan personeller dolaplarını kontrol etmeli ve sabit olmayan dolaplar için Teknik Birime arıza kaydı oluşturarak dolapların sabitletmesini sağlamalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Dolapların Sabitletmesi					
94	3.05.2024	Dekanlık	Ofis Dolapları	Dolap üzerinde bulunan malzemeler	Yaralanma, Can Kaybı	Odada Çalışan Personeller	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofislerinde bulunan dolapların üzerlerindeki malzemeler deprem veya herhangi bir sarsıntı sırasında kişilerin üzerine düşerek yaralanma veya ölümlerine sebep olabilir.	4	3	12	Orta Düzeydeki Riskler			Dolap üzerlerine ağır ve kırılacak malzemeler gibi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek malzemelerin bulundurulmaması konusunda tüm personellere bilgilendirme yapılmalıdır.	1	3	3	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol					
95	3.05.2024	Dekanlık	Elektrikli Isıtıcıların Kullanılması	Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofislerinin bir çoğunda kişisel olarak kullanılan elektrikli ısıtıcılar mevcuttur. Bu ısıtıcılardan ayaklı olan ısıtıcılar sabit değildir ve devrilme veya düşmeleri sırasında yaralanmalara neden olabilir. Küçük olan ısıtıcılar ise masa altlarında bilgisayar kasaları ve elektrik kablolarının hemen yanına konmuştur. Isıtıcıların yanındaki diğer elektronik eşyalara zarar verebilir. Ayrıca; ortamda çalışan kişiler, mesai bitiminde veya uzun süreli olarak çalışma alanlarından ayrıldıkları sırada ısıtıcıyı kapatmayı unuttuklarında yangın meydana gelme riski mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Ofislerin sıcaklık değerlerinin yeterli seviyeye getirilmesi ve ısıtıcıların kaldırılması önerilmektedir.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Kayıtların kontrolü, Ortam ölçüm sonuçları, Talep Öneri ve Şikayetler					
96	3.05.2024	Dekanlık	Çalışma Ofislerinde Çay, Kahve, vb. Makinaların Kullanılması	Makinaların açık unutulması	Yangın	Tüm Personeller	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofislerinde bulunan kişisel çay, kahve, vb. makinaların mesai bitiminde veya odadan uzun süreli ayrılışlarda açık unutulması yangın çıkmasına sebep olabilir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çay ve/veya kahve makinaları kullanımı için mutlaka fakülte sekreterliğinden izin alınmalı, izin verilen çay ve kahve makinalarının yerleşimi ve elektrik tesisatının mutlaka elektrikten anlayan personel tarafından yapılması kullanım onayı vermesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü, Gelen ve Oanylanan Talepler, Yetkili Personel Onayı					
97	3.05.2024	Dekanlık	Bilgisayar Kasaları ve Kablo ve Prizlerin Zeminde Konması	Zeminde bir su sızıntısı olması	Bilgi ve Belge Kayıpları ve Elektrik Çarpması	Odada Çalışan Personeller	İşveren, İşveren Vekili	Bir çok çalışma ofisinde bilgisayar kasaları, hoparlörler, prizler ve kablolar direkt olarak zeminde bulunmaktadır. Herhangi bir su sızıntısı yaşanması halinde Elektrik Çarpması, bilgi ve belge kayıpları ve Maddi Hasarlar meydana gelebilir.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler			Çalışma ofislerindeki tüm bilgisayar kasaları, hoparlörler, prizler, vb. altına yükselti konmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
98	3.05.2024	Dekanlık	Kablo ve Prizlerin Dağınık Vaziyette Durması	Düşme	Yaralanma	Alanda Bulunan Tüm Personel	İşveren, İşveren Vekili	Bir çok çalışma ofisinde prizler ve kablolar dağınık vaziyette durmakta ve düşme olaylarının yaşanma riskini artırmaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çalışma ofislerindeki tüm prizler ve kablolar düzenlenip toparlanmalı ve gereksiz olanlar kaldırılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kanalların Sabitlik Kontrolü					
99	3.05.2024	Dekanlık	Bina Çatı Bakımlarının Rutin Olarak Yapılmaması	Yağmur sonrası çatıların akması	Malzeme, Belge ve Dokümanların Zarar Görmesi	Alanda Çalışan Personeller	İşveren, İşveren Vekili	Bina çatılarının çok eski olması ve çatı bakımlarının rutin olarak yapılmaması yağmur sonrasında akmalara neden olmaktadır. Mesai dışı saatlerde yaşanabilecek bu gibi durumlarda malzeme, belge ve dokümanlar zarar görebilir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bina çatı bakımlarının rutin olarak yaptırılması gerekmektedir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları					
100	3.05.2024	Dekanlık	Binanın Çok Eski Olması	Duvarlarda çatlaklar bulunması	Çatlak Olan Alanların Yıkılması	Alanda Çalışan Personeller	İşveren, İşveren Vekili	Binanın çok eski olması sebebiyle bazı odalarda ve koridorda duvarlarda çatlaklar mevcuttur. Bu çatlak duvarların yıkılması veya personellerin üzerine düşme riski mevcuttur.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çatlak olan yerlerin yetkili kişilerce kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları					
101	3.05.2024	Dekanlık	Temizlik İçin Kullanılan Kimyasal Malzemelerin Açıkta Bulunması	Kimyasal malzemeler ile temas/zehirlenme	Deride Tahriş, Zehirlenme	Alanı Kullanan Tüm Personeller	İşveren, İşveren Vekili	Dekanlıknda erkek WC de temizlik malzemelerinin yıkandığı ve temizlik için kullanılan kimyasal solüsyonların bulunduğu alanın kapısı açıktır. Alanı kullanan personel veya personel yakınları malzemeleri kullanabilir, yaralanma ve zehirlenme olayları yaşanabilir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik için kullanılan kimyasal solüsyonların bulunduğu alanların kapıları kilitli tutulmalıdır. Görevli personel haricinde kimse girmemelidir. Konu hakkında temizlik personellerine uyarı yapılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Eğitim Kayıtları					
102	3.05.2024	Dekanlık	Kimyasal Malzemelerin Bulunduğu Deponun Kapısının Kırık Olması	Yetkisiz erişim	Deride Tahriş, Zehirlenme	Alanı kullanan tüm personeller	İşveren, İşveren Vekili	Dekanlıknda görevli olarak çalışan personellerin temizlik malzemelerini depolamak üzere kullandıkları deponun kapısı kırılmıştır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler			Depoya yetkisiz erişimlerin engellenmesi ve kapının herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemesi açısından tamir edilmesi gerekmektedir.	1	3	3	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kapının Tamir Edilmesi					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SIRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SIRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
103	3.05.2024	Dekanlık	Elektrik Panolarının Altında İletken Paspas Olmaması	Akıma maruz kalma, yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Dekanlıkta bulunan elektrik panolarının altında Elektrik Çarpması riskine karşı iletkenlik sağlayan paspaslar bulunmamaktadır. Herhangi bir arıza veya kontrol sırasında kişiye elektrik çarparabilir.	4	4	16	Önemli Riskler			Panoların altına paspas konmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	2 Ay	Panoların Altına Paspas Konması, Görsel Kontrol					
104	3.05.2024	Dekanlık	Ortak Alanda Bulunan Numune Dolabının Kapağının Kilitli Olmaması	Erişim sınırlandırılmadığı için enjeksiyon bulaşması	Enfeksiyon Bulaşması	Kontrolsüz erişim sağlayan kişiler	İşveren, İşveren Vekili	Personel, öğrenci, hasta ve hasta yakınlarının geçişinin sağlandığı Dekanlıkve Periodontoloji Kliniği arasındaki alanda bulunan ve hastadan alınan numunelerin muhafaza edildiği dolabın kapağının kilitli olması enfeksiyon ajanlarının bulaşma riskini ortaya çıkarmaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Dolabın farklı bir alana taşınması veya alanın erişiminin sadece yetkili personellerce sağlanması gerekmektedir.	1	3	3	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Dolabın Kilitli Tutulması, Görsel Kontrol					
105	3.05.2024	Dekanlık	Klimaların Elektrik Bağlantıları	Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Alandaki personeller	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofislerinin bir çoğunda bulunan klimaların şartelleri yoktur. Bazı şartellerin ise bağlantılarında sorunlar vardır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Tüm klimalara şartel takılmalı ve elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
106	3.05.2024	Dekanlık	Çalışma Masasına Geçiş Kısımının Dar Olması	Geçiş alanını daraltan mobilyalar olması	Çarpma, Yaralanma	Alanda bulunan personeller	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofisinde kapı girişinin sol kısmında bulunan mobilyanın geçiş alanını daraltması nedeniyle çarpma ve yaralanma riski bulunmaktadır.	3	2	6	Katlanılabilir Riskler			İlgili alana daha küçük bir mobilyanın konması önerilir.	1	1	1	Önemsiz Riskler	3 Ay	Mobilyaların Kaldırılması, Görsel Kontrol					
107	3.05.2024	Dekanlık	Elektrik Pano Kapağının Yerinden Çıkması	Panoya temas edilmesi	Elektrik Çarpması	Temas eden kişiler	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofisinde kapı girişi sağ duvarda bulunan elektrik kapağı önüne konan dolap nedeniyle çıkmıştır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler			Kapağın değiştirilmesi veya yerine takılması gerekmektedir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Pano Kapaklarının Kontrolü					
108	3.05.2024	Dekanlık	Geçiş Kısımına Konan Masanın Alanı Daraltması	Personellerin geçiş sürekli olarak kullanmaları	Çarpma, Yaralanma	Alanda bulunan personeller	İşveren, İşveren Vekili	Öğrenci İşleri çalışma ofisinde giriş kapısının karşısında bulunan uzun dolabın arka alana geçiş kısmı çok dar olduğu için personeller geçiş sırasında çarpmaktadır.	3	2	6	Katlanılabilir Riskler			Geçiş kısmının genişletilmesi gerekmektedir.	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Masanın Kaldırılması					
109	3.05.2024	Dekanlık	Sıcak ve Sıvı Malzemelerin Bulunduğu Alana Yakın Mesafede Bulunan Priz	Sıcak ve sıvı maddelere temas	Yangın	Alanda bulunan kişiler	İşveren, İşveren Vekili	Mutfakta bulunan çoklu priz, çay ocağının hemen yanında bulunmaktadır. Priz sıcak alana temas edebilir veya personeller çay aldığı sırada yanlışlıkla üzerine su veya çay dökülebilir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler			Priz, uzak bir alana alınarak duvara sabitlenebilir.	1	1	1	Önemsiz Riskler	2 Ay	Priz ve Anahtarların Kontrolü					
110	3.05.2024	Dekanlık	Gider Borusunun Bağlantısının Doğru Şekilde Yapılmamış Olması	Dışarı taşan suyun zemini ıslatması	Düşme	Alanı kullanan personeller	İşveren, İşveren Vekili	Mutfakta çay ocağının gider borusunun zeminde bulunan gidere bağlandığı noktanın açık olması ve zaman zaman bu alandaki suyun taşması nedeniyle zemin ıslanmakta ve düşme riski oluşturmaktadır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler			Gider bağlantısının uygun şekilde yapılması sağlanmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
111	1.11.2024	Dekanlık	Atık	Bulaşıcı hastalıklara yakalanma, yaralanma riski	İş Görememe, İş Kazası	Çalışanlar, hasta ve hasta yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Atıkların belirlenen atık kutularına atılmadığı, atık ayrıştırma planına uygun olmayan şekilde geliş güzel atıldığı, doğru ayrıştırılmadığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			1) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamda bulundurulmamalıdır. 2) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 3) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 4) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf esastır. 5) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torbaların ve kapların kullanılması 6) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşınması gerekmektedir	3	5	15	Katlanabilir Risk	3 Ay	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
112	1.11.2024	Dekanlık	Elektirik Tesisatı	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Elektirik tesisatının periyodik kontrollerinin yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunamamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektirik tesisatının yetkili kurum ve veya personellerce periyodik kontrollerinin yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Bakım Kayıtları					
113	1.11.2024	Dekanlık	Enfeksiyon	Enfeksiyon Ajanlarının Bulaşması	Hastalık	Personeller, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Hekimlerin Klinik ve Ameliyathane içerisinde yapılan işlemler sırasında giydikleri tekrar kullanılabilen yeşil box önlüğü ile koridorda dolaşmaktadırlar.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kurum amirleri tarafından gerekli uyarıların yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Görsel Kontrol					
114	1.11.2024	Dekanlık	Enfeksiyon	Enfeksiyon Ajanlarının Bulaşması	Hastalık	Personeller, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Sterilizasyon kirli toplama arabası Dekanlıkndan geçerek Periodontoloji ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğinden kontamine dental malzemeleri toplayarak sterilizasyon ünitesine taşımaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kirli malzeme toplama arabasının güzargahı değiştirilmelidir.	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Görsel Kontrol					
115	3.05.2024	Dekanlık	Klimalar	Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Çalışma ofislerinde kullanılan klimaların periyodik bakım ve kontrolleri yapılmamaktadır. Yangın tehlikesi oluşturabileceği gibi enfeksiyonlara da sebebiyet verebilir.	4	4	16	Önemli Riskler			Rutin olarak belirli periyotlarla bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
116	3.05.2024	Dekanlık	Sağlık Gözetimi	İş Kazası, Meslek Hastalığı, Cezai İşlem	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel	İşveren, İşveren Vekili	Sağlık tarama programı çerçevesinde ofis/büro çalışanlarının gerekli kan testleri ve göz muayeneleri yapılmamış, hepatit markerlerine bakılmamıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			İlgili tüm personelin tetkikleri ve göz muayeneleri yaptırılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Sağlık Tarama Raporları					
117	3.05.2024	Dekanlık	Islak Zemin	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel Ve Misafirler	İşveren, İşveren Vekili	Koridor ve tuvaletlerin temizliğinde görevli olan personeller, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Fakülte Yönetimi tarafından belirlenen şekilde ve saatlerde temizlik işlemlerini yapmamaktadırlar. Özellikle daha önceden belirtilen saatler dışında yapılan temizlikler sırasında koridorun tamamının silinmesi ve ıslak bırakılması düşme riskini arttırmaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Temizlik işlemlerinin Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Fakülte Yönetimi tarafından belirlenen şekilde ve saatlerde yapılması gerekmektedir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Bilgilendirme Yazıları/Talimatları, Seyyar Kaygan Zemin Uyarıcı Tabelası, Denetim Kayıtları					
118	3.05.2024	Dekanlık	Kimyasal Maddeler	Zehirlenme, hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel Ve Misafirler	İşveren, İşveren Vekili	Tüm tehlikeli ve kimyasallar maddeler listelenmelidir.	4	4	16	Önemli Riskler			Tüm tehlikeli ve kimyasallar maddeler listelenmeli, listeler güncel olmalı ve ilgili formlar defolama alanlarında asılı olmalıdır. Tüm tehlikeli ve kimyasallar maddeler MSDS formları bulunmalıdır. Bu formlar malzemeler hakkında bilgi sağlayarak, maruz kalılabilecek riskleri kontrol altına alabilmek, insan ve çevreyi korumak amacıyla hazırlanmaktadır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Kimyasal Depo, Uyarıcı Yazıları, Liste, Miktarlar, MSDSler, Talimatlar					
119	3.05.2024	Dekanlık	Acil Çıkış Yönlendirme Levhası ve Aydınlatmaları	Tahliye esnasında karışıklık ve panik meydana gelmesi	Ezilme, Yaralanma,Can kaybı	Tüm personel,hasta ve hasta yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Ayniyat deposunun önünde bulunan acil durum çıkış levhasının ışığı yanmamaktadır ve ayrıca Ayniyat deposunun önünden Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine inen acil ve olağan üstü durumlarda kullanılacak olan acil kaçış merdiveninde acil aydınlatma lambası bulunmamaktadır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler			Mevcut arızanan ve eksikliğin yetkili bir personel tarafından giderilmesi.	1	1	1	Önemsiz Riskler	2 Ay	Lamba Takılması, Görsel Kontrol					
120	3.05.2024	Dekanlık	Acil Kaçış Kapısı	Mahsur kalma ve buna bağlı yaşanacak olumsuzluklar	Ezilme, Ciddi Yaralanma,Can Kaybı	Tüm personel,hasta ve hasta yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Üst kat Ayniyat deposunun önünde bulunan acil kaçış merdiveninden Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniğine inerken kullanılan kapı acil kaçış kapısı olmayıp olası bir acil durumda kapının kilitli olma olasılığı vardır.	4	4	16	Önemli Riskler			Mevcut kapının acil kaçış kapısı ile değiştirilmesi.	1	1	1	Önemsiz Riskler	6 Ay	Kapı Değişimin Yapılması, Görsel Kontrol					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
121	3.05.2024	Dekanlık Satın Alma Birimi	Sigara Dumanı	Soluma	Hastalık	Personel	İşveren, İşveren Vekili	Odanın içerisinde bulunan personelin engelli olması nedeniyle sigara içme ihtiyacını çalışma odasında karşılamaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çalışma koşullarının kişinin ihtiyaçlarını gözетerek düzenlenmesi sağlanmalıdır	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	HAP Talimatlarının Uygulanması					
122	3.05.2024	Dekanlık Satın Alma Birimi	Acil Çıkış	Kaçamama	Yaralanma ve Ölüm	Personel	İşveren, İşveren Vekili	Engelli personelin acil çıkış yapabilecek şekilde çalıştırılmadığı	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çalışma koşullarının kişinin acil çıkış durumunu gözетerek düzenlenmesi sağlanmalıdır	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	HAP Talimatlarının Uygulanması					
123	3.05.2024	Dekanlık Bilgi İşlem Birimi	Bina Dışına Çıkan Kablo	Yıldırım	Maddi Hasar	Personel	İşveren, İşveren Vekili	Oda içerisinden toplantı odasına internet erişiminin sağlanabilmesi için network kablosu çekilmiştir	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Personelin network erişimin sağlanabilmesi için bina içinden kablolama yapılması yada wifi ile destek sağlanabilir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
124	3.05.2024	Dekanlık Bilgi İşlem Birimi	Çalışma Ortamında Çalışan Sayısına Uygun Hava Hacminin Bulunmaması	Fizyolojik ve psikolojik yorgunluk, dikkat dağılması	İş Kaybı	Personel	İşveren, İşveren Vekili	Odanın içerisinde bulunan personel sayısına uygun boş alan bulunmadığı, ayrıca bir personelin kullanımına tahsis edilen masanın diğer çalışan masalarından küçük olması kişi de mobbing hissi oluşturmaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çalışma yerinin taban alanı, yüksekliği ve hava hacmi, çalışanların rahat çalışmaları, sağlık ve güvenliğini sağlayacak şekilde olmalıdır. Havalandırma, klima tesisatlarının periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Filtreleri kontrol edilerek gerektiğinde değiştirilmelidir.Personelin daha büyük bir odaya taşınması sağlanabilir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Görsel Kontrol					
125	3.05.2024	Dekanlık Arşiv Birimi	Evrakların Zarar Görmesi	Aşırı nem ve sıcaklık	Maddi Hasar	Tüm personel, hasta ve hasta yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Arşiv deposu olarak kullanılan depoda mevcut bir havalandırma penceresi ve klima bulunmadığından dolayı depo içerisinde bulunan evrakların aşırı nem ve sıcaktan zarar görme ihtimali mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Depo içerisine uygun bir klimanın takılması.	1	1	1	Önemsiz Riskler	6 Ay	Klima Takılması					
126	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Acil Çıkış Aydınlatmaları	Tahliye Esnasında Karanlık Nedenli Yaşanacak Sorunlar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili	Acil çıkış aydınlatmaları bulunmamaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Gece çalışmasının olması durumunda acil çıkış aydınlatmalarının mutlaka olması gerekmektedir.Gece çalışması olmaması durumunda ise tüm personele çalışma saatlerinin bildirilmesi, gece çalışmanın kesinlikle yapılmamalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Aydınlatma Elemanları, Resmi Yazılar					
127	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Acil Çıkış Yönlendirme Levhaları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili	Koridorlarda ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası bulunmamaktadır.	4	5	20	Önemli Riskler			Koridorlara ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası asılmalıdır. Acil çıkış levhaları yeterli görüş açısına ve özelliğine sahip olacak şekilde yenilenmelidir.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Değişiklik Kayıtları, Görsel Kontrol					
128	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Acil Durum Krokileri	Kargaşa, İzdiham	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili	Acil durum krokisinin gerekli yerlere asılmadığı acil durumda çalışanların ve öğrencilerin yerleşim hakkında gerekli bilgiye ulaşması sağlanmamaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Acil durum krokileri hazırlanmalı ve gerekli yerlere asılmalıdır	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Acil Durum Krokileri					
129	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Elektirik Tesisatı	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili	Elektirik tesisatının periyodik kontrollerinin yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunamamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektirik tesisatının yetkili kurum ve veya personellerce periyodik kontrollerinin yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
130	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Elektirik Panosu	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Elektrik panolarının kapakları kapalı ve kilitli değildir. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına müdahale eden kişiyi akıma karşı koruyacak önlem alınmamıştır. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere uyarıcı işaretleme var olmasına karşın yetersizdir. Elektrik tesisatının bulunduğu yerlerde yangın koruma / söndürme önlemleri alınmamıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik panolarının kapakları kapalı olmalıdır. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına yalıtkan paspas konmalıdır. Uyarıcı işaretleme artırılmalıdır. Elektrik yangınlarına karşın uygun yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Pano Kapaklarının Kontrolü, Uyarıcı İşaretlerin Sayısı ve Boyutu, Uygun Yangın Tüpü					
131	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Elektrik Kabloları	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Koridor tavanında açık uçlu elektrik kablusunun sallanmakta.Koridorda kabloların ucu açık ve dağınık bir halde bulunmaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Kullanılmayan elektrik kablusunun uçlarının kapalı kutularda yer alması ve kullanılmayan kabloların toplanması .	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Elektrik Tesisatı Kontrolü, Periyodik Muayene Formu					
132	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Elektrik Priz ve Anahtarlar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Priz ve anahtarların bazılarının yerlerinden çıktığı tespit edilmiştir. Bazı priz ve anahtarların uygun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Priz ve anahtarların yerlerine yerleştirilmesi Eskimiş ve uygun olmayan priz ve anahtarların yenisi ile değiştirilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Priz ve Anahtarların Kontrolü					
133	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kaçak Akım Roleleri	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Bazı panolarda kaçık akım rölelerinin olmadığı veya periyodik kontrollerin yapılmadığı	4	5	20	Önemli Riskler			Kaçak akım periyodik kontrollerinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
134	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
135	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Yangın Algılama Sistemi	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Blokta yangın algılama sisteminin olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Otomatik yangın algılama sisteminin yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Otomatik Yangın Algılama Sistemi					
136	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Yangın Dolabındaki Hortum	Yangına Müdahale Edilmemesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Yangın dolabında yer alan hortumun eski olması	4	5	20	Önemli Riskler			Yangın dolabında yer alan hortumun yenilenmesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
137	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Yangın Tüplerinin Olmaması	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Yangın söndürme tüpleri farklı yangın türlerine göre bulundurulmalıdır. Örneğin Elektrik yangını, katı yangınlar Yeterli sayıda yangın tüpü bulunmamaktadır.	4	5	20	Önemli Riskler			Yeterli sayıda yangın tüpü bulundurulmalıdır..Yangın söndürme tüpleri farklı yangın türlerine göre bulundurulmalıdır. Örneğin Elektrik yangını, katı yangınlar	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü					
138	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Çoklayıcı Prizler	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Odalarda çoklayıcı prizlerin çok sayıda kullanıldığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çoklayıcı priz kulainılması gerekiyorsa kesinlikle fakülte sekreterliğine bildirilmeli, yetkili personelce kontrolleri yapılmalı, kablolar kanal içerisine alınmalı ve yerde bulunmaması uygun şekilde yüksek bir yere sabitlemesinin yapılması ve kullanım izninin mutlaka yetkili personelden alınması gereklidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü, Yükseğe Sabitlenmiş Çoklayıcılar, Kanallar					
139	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Çay Kahve Makinaları	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Odalarda çay ve veya/ kahve makinalarının uygun olmayan şekilde dağınık ve çoklayıcılar ile kullanıldığı görülmüştür. Lavabo kenarlarında çoklayıcıların bulunduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çay ve/veya kahve makinaları kullanımı için mutlaka fakülte sekreterliğinden izin alınmalı, izin verilen çay ve kahve makinalarının yerleşimi ve elektrik tesisatının mutlaka elektikten anlayan personel tarafından yapılması kullanım onayı vermesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü, Gelen ve Onaylanan Talepler, Yetkili Personel Onayı					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA			
140	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Elektirikli Isıtıcılar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Katta yer alan hemen hemen tüm odalarda elektrikli ısıtıcılar kullanılmaktadır. Ortam sıcaklığının uygun sıcaklıklarda olması için ısıtma tesisatından faydalanılması, sıcaklığı yetmediği durumlarda fakülte sekreterliğince gerekli izin verilmesi ve ısıtıcıların yerleştirilmesi, elektrik tesisatlarının uygun hale getirilmesi, personellere kullanım için gerekli eğitimlerin verilmesi	4	4	16	Önemli Riskler			Ortamin uygun sıcaklığa getirilemesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	2 Ay	Kayıtların Kontrolü, Ortam Ölçüm Sonuçları, Talep Öneri ve Şikayetler				
141	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Klimalar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Klima tesisatının bakım yapıldığına dair kayıtlar mevcut değildir.	4	4	16	Önemli Riskler			Klima tesisatı bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları				
142	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Termal Konfor	Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Çalışma ortamının ölçümlerinin (sıcaklık, hava akımı, nem) düzenli periyotlarda yapılmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Ortam ölçümleri düzenli periyotlarda yaptırılması gerekir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Ortam Ölçüm Sonuçları				
143	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Toz, Elektrik	İş kazası, İş Performansının Düşmesi	Meslek Hastalığı, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Klimalardan bazıları kapaklarını olmadığı bu sebeple kabloların dışında olduğu görülmüştür. Ayrıca tozların ortama yayılması önlenmelidir	4	4	16	Önemli Riskler			Klima kapaklarının kapatılması Elektrik kablolarını kapatılması Klimaların bakımlarının düzenli aralıklarla yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Klimaların Kontrol Edilmesi, Bakım Kayıtları				
144	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Boat Kapakları	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Boat kapaklarının bir çoğunun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektirik kablolarının açıkta bulunması boat kapaklarının takılmalıdır	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Boat Kapaklarının Takılması				
145	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Çatıdaki Giderler	Giderlerin Yapraklardan Tıkanması	Su Basması	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Çatıdaki yağmur giderlerinin yapraklardan dolayı tıkalı olduğu görülmüştür.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Çatıdaki yağmur giderlerinin düzenli aralıklarla temizlenmesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler		Bakım Kayıtları				
146	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Rutubet ve Nem	Hastalık, Pis Koku, Yorgunluk, Performans Düşüklüğü	Hastalık, İş Görememe	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	1 ve 11 No' lu odalarda çatıdan su akmasından kaynaklı rutubet ve nem mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Çatıdan su akmasının engellenmesi, Termal konfor şartlarının sağlanmaması, ortam ölçümlerinin yapılması	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Ortam Ölçüm Sonuçları				
147	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kaygan Zemin	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Temizlik sırasında kaygan zemin için seyyar uyarı tabelaları bulunmamaktadır.	4	5	20	Önemli Riskler			Temizlik yapılan bölgelerde kayma durumu bulunan bölgeler için seyyar (dikkat kaygan zemin) uyarı yazısının kaygan zemin bölgesine indirilerek personel öğrenci ve misafirlerin bilgilendirmesi için uyarı tabelasının bulunması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Seyyar Kaygan Zemin Uyarıcı Tabelası, Denetim Kayıtları				
148	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Sabitlenmeyen Dolaplar	Ezilme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	odalarda yer alan dolapların duvara sabitlenmediği görülmüştür.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Dolapların duvara en az 2 farklı noktadan sabitlenmesi	1	1	1	Önemsiz Riskler	6 Ay	Dolapların Sabitlenmesi				
149	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kapı ,Pencere ve Dolap Kapaklarının Kontrol Edilmemesi	Ezilme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Katta yer alan kapı , pencere ve dolap kapaklarının belirli aralıklarla kontrolünün sağlanmadığı ve kayıtların olmadığı görülmüştür.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Belirli aralıklarla uzman personel veya personellerce kontrollerin yapılarak kayıtlarının tutulması	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	2 Ay	Bakım Kayıtları				
150	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Pencere Kontrol Edilmemesi	Ezilme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Odalarda yer alan pencerelerinin bazılarını bozuk, bazılarının kırık olduğu görülmüştür. Belirli aralıklarla kontrolünün sağlanmadığı ve kayıtların olmadığı görülmüştür.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Kırık Bozuk pencerelerin onarılması Belirli aralıklarla uzman personel veya personellerce kontrollerin yapılarak kayıtlarının tutulması	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Denetim, Kayıtların Kontrolü				
151	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kablo Kanalları	Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Odalarda kabloların saklanması kullanılan balık sırtlarının sabit olmaması	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kanalların sabitlenmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kanalların Sabitlik Kontrolü				
152	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Zehirlenme, Hastalık, İş Görememe	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Odaların temizliği düzenli aralıklarla yapılmalı ve çöpler alınmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik düzenli şekilde yapılmalı çöpler alınmalıdır. Temizlik ve çöp alındığına dair detaylı kayıt tutulmalıdır. Uygun olmayan çöp kovalarının yenileri ile değiştirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları				
153	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kimyasal Maddeler	Zehirlenme, Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Tuvaletlerde kimyasalların açıkta kontrolsüz şekilde olduğu görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			Kullanılan kimyasallar için ayrı bir depo olmalı, Tüm kimyasallar listelenmeli, talimatlara uygun olarak kullanılmalı, işaretlenmeli, depolanmalı, bertaraf edilmeli, yangın ve diğer tehlikelere karşı tedbirler alınmalı, tehlike işaretleri konmalıdır. Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu donanım ve zararlarını gösteren etiketler olmalıdır. Kimyasalların MSDS formları, kullanım talimatları yoktur. Kimyasal depolarda kimyasal depo olduğunu belirten uyarıcı tabelalar olmalı ve yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir..	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kimyasal Depo, Uyarıcı Yazıları, Liste, Miktarlar, MSDSler, Talimatlar				
154	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Sabotaj	Sabotaja Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Endodonti Kliniğinden öğretim üyeleri katına geçişin kontrolsüz şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Geçişlerin kontrollü şekilde yapılması, işi olmayan kişi ve/veya kişilerin bu alana geçişlerinin engellenmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Geçiş Kontrolü, Denetim				
155	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Toz, Haşere Tehlikesi	Toz oluşması, Hastalık, Zehirlenme	Meslek Hastalığı, Yaralanma Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Odalarda bazı cam kenarlarında pimaperlerde ve klima kabloların geçtiği yerlerin etrafının boş delikler şeklinde olduğu dışarıdan toz ve haşere girişine müsait olduğu görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			Dışarı ile temas eden bu boş deliklerin kapatılması	1	1	1	Önemsiz Riskler	3 Ay	Boş Deliklerin Kapatılması				
156	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kat Giriş Kapısı	Ezilme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Öğretim üyeleri ile yapılan görüşmelerde kat giriş kapısının hava akımı olduğunda hızlı bir şekilde kapandığı bildirilmiştir.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Kapıya hızlı kapanmayı önleyen kapı hidroliği takılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kapı Hidroliği Takılması				
157	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Merdivende Lambasının Olmaması	Karanlıkta Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Merdivende aydınlatma lambası bulunmamaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Karanlıkta yeterli aydınlatmayı sağlayacak lamba takılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Aydınlatma Lambasının Takılması				
158	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Merdivendeki Kırık Basamak	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Kat merdivenin basamağındaki mermer kırık durumda.	4	4	16	Önemli Riskler			Kat merdivenin basamağındaki kırık mermerin tamir edilmesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol				

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
159	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kapı	Düşme	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Koridorda monte edilmemiş kapının bulunmaktadır.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Kapının kaldırılması ve açık alanın kapatılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
160	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Kabinet	Düşme	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Koridor duvarındaki kabinetin doğrudan duvara vida ile monte edilmiş durumda.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Koridor duvarındaki kabinetin duvara monte edildiği yere destekleyici malzemeler kullanılarak düşmesinin önlenmesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
161	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Tuvalet Penceresi	Haşere, Kedi Girmesi	Yaralanma	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Tuvaletteki pencerenin camın takılı olmamasından dolayı dışardan haşere, kedi girebilir.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler			Tuvaletteki pencerenin camın takılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
162	15.05.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Pencere	Sinekliklerin Olmaması	Enfeksiyon, Bulaş, Yaralanma	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Katta yer alan tüm pencerelerde sinekliklerin olmadığı görülmüştür.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kattaki tüm pencerelere sineklik takılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
163	1.11.2024	C Blok 1. Kat (Öğretim Üyeleri Katı)	Atık	Bulaşıcı hastalıklara yakalanma, yaralanma riski	İş Görememe, İş Kazası	Çalışanlar, Öğrenciler	İşveren, İşveren Vekili, Kat Soumlusu	Atıkların belirlenen atık kutularına atılmadığı, atık ayrıştırma planına uygun olmayan şekilde geliş güzel atıldığı, doğru ayrıştırılmadığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			1) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamda bulundurulmamalıdır. 2) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 3) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 4) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf esastır. 5) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torbaların ve kapların kullanılması 6) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşınması gerekmektedir	3	5	15	Katlanabilir Risk	3 Ay	Sürekli kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.					
164	16.07.2024	Teknik Birim	Birimde Yeterli Sayıda Nitelikli Personelin Yokluğu	İş verimsizliği, meslek hastalığı	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Birimde yeterli sayıda teknik nitelikli elemanların olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almaları sağlanmalı, uygun kişisel koruyucu ekipmanları temin edilmelidir. Nitelikli personel gereksinimi olan hizmetler için hizmet alımı,bakım onarım sözleşmesi yapılması.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 yıl	Eğitim Kayıtları					
165	16.07.2024	Teknik Birim	Havalandırma Yetersizliği	Mikrop Hastalık Meslek Hastalığı	Hastalık Meslek Hastalığı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Havalandırmasının yetersiz olduğu tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Uygun bir havalandırmanın yapılması bunun mümkün olmaması durumunda önlemlerin alınması, Havalandırmanın bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları, Periyodik Kontrol Kayıtları, Kişisel Koruyucu Donanımlar					
166	16.07.2024	Teknik Birim	Kaçak Akım Roleleri	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Bazı panolarda kaçık akım rölelerinin olmadığı ve periyodik kontrollerin yapılmadığı	4	5	20	Önemli Riskler			Kaçak akım periyodik kontrollerinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
167	16.07.2024	Teknik Birim	Kaygan Zemin	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Zeminin kaygan malzeme ile kaplı olmasından dolayı personellere gerekli bilgilendirmelerin yapılması Temizlik sırasında kaygan zemin için seyyar uyarı tabelalarının olmaması	4	5	20	Önemli Riskler			Bilgilendirmelerin yapılması, talimatların asılması, uyarıcı levhaların konması Temizlik yapılan bölgelerde kayma durumu bulunan bölgeler için seyyar (dikkat kaygan zemin) uyarı yazısının kaygan zemin bölgesine indirilerek personel öğrenci ve misafirlerin bilgilendirmesi için uyarı tabelasının bulunması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bilgilendirme Yazıları/Talimatları, Seyyar Kaygan Zemin Uyarıcı Tabelası, Denetim Kayıtları					
168	16.07.2024	Teknik Birim	Dağınıklık	Kargaşa,Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	El aletlerinin ve odada bulunan eşyaların düzensiz ve dağınık olması	4	4	16	Önemli Riskler			Düzenlemenin yapılp aletlerin dolaplara konulup etiketleme yapılması	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Talimatlar					
169	16.07.2024	Teknik Birim	Klimalar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Klima tesisatının bakım yapıldığına dair kayıtlar mevcut değildir.	4	4	16	Önemli Riskler			Klima tesisatı bakımı düzenli aralıklarla yapılmalı.Arızalı klimanın yapılması gerekmektedir.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları					
170	16.07.2024	Teknik Birim	Talimat Eksikliği	Yaralanma İş Kazası	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Teknik birimde kullanılan makine, alet erdavaat vb, kullanma talimatları olmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Makine ve aletlerin kullanma talimatlarının hazırlanması personele bildirimin yapılması ve uygun yerlere asılmasının sağlanması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Talimatlar, Kayıtlar					
171	16.07.2024	Teknik Birim	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Zehirlenme, Hastalık, İş Görememe	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	teknik birimin temizliği düzenli aralıklarla yapılmalı ve çöpler alınmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik düzenli şekilde yapılmalı çöpler alınmalıdır. Temizlik ve çöp alındığına dair detaylı kayıt tutulmalıdır. Uygun olmayan çöp kovalarının yenileri ile değiştirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları					
172	16.07.2024	Teknik Birim	Termal Konfor	Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Çalışma ortamının ölçümlerinin (sıcaklık, hava akımı, nem) düzenli periyotlarda yapılmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Ortam ölçümleri düzenli periyotlarda yaptırılması gerekir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Ortam Ölçüm Sonuçları					
173	16.07.2024	Teknik Birim	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA			
174	16.07.2024	Teknik Birim	Yangın	Kargaşa Panik Mahsur Kalma	Ciddi Yaralanma Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Elektrik panolarının önünde bulunan malzemelerin fazla olduğu tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Elektrik panolarının önüne herhangi bir şey konulmaması kullanılan malzemelerin başka bir alana konulması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Gözle Kontrol, Bilgilendirme, bu tür eşyaların alınması				
175	16.07.2024	Teknik Birim	El Aletleri	Kargaşa Panik Mahsur Kalma, Zehirlenme	Kesici ve delici aletlerde yaralanma	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Teknik serviste bulunan kesici ve delici aletler makkap, testere, dekabaj, maket bacağı ve torna vida gibi el aletlerinin dağılık olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Teknik servis çalışanları kesici ve delici aletler makkap, testere, dekabaj, maket bacağı ve torna vida kullanırken yaralanmaya nedenolmayacak şekilde dikkatli ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kullanması gerekmektedir. Arızalı olanlarının kullanılmaması gerekir. Tutma ve koruma muhafazalarının sağlamlığı kontrol edilir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	2 Ay	Taliimatlar, Tebliğ Yazıları				
176	16.07.2024	Teknik Birim	Yangın Algılama Sistemi	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Blokta yangın algılama sisteminin olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Otomatik yangın algılama sisteminin yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Otomatik Yangın Algılama Sistemi				
177	16.07.2024	Teknik Birim	Yangın Tüpleri	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tedarikçi firma tarafından gerekli müdahalenin yapılması için gönderilmelidir. Yangın söndürme tüpleri tedarikçi firma tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Ayrıca tüplerin yerde olması içindeki etken maddenin ömrünü azaltacağından asılarak muhafaza edilmesi uygun olsa da binanın tarihi yapı olması nedeniyle duvara asılması uygun görülmemektedir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılması ve kayıtlarının uygun şekilde saklanması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü				
178	16.04.2024	Teknik Birim	Acil Çıkış Aydınlatmaları	Tahliye Esnasında Karanlık Nedenli Yaşanacak Sorunlar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Acil çıkış aydınlatmaları bulunmamaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Gece çalışmasının olması durumunda acil çıkış aydınlatmalarının mutlaka olması gerekmektedir.Gece çalışması olmaması durumunda ise tüm personele çalışma saatlerinin bildirilmesi, gece çalışmanın kesinlikle yapılmamalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Aydınlatma Elemanları, Resmi Yazılar				
179	16.04.2024	Teknik Birim	Acil Çıkış Kapıları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Acil çıkış kapısının olmadığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			Acil çıkışın nereden yapılacağı belirlenip personellere bildirimi yapılması gerekmektedir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Acil çıkışın belirlenip acil çıkış yolları ve kapıları güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğine uygun şekilde yapılması				
180	16.04.2024	Teknik Birim	Acil Çıkış Yönlendirme Levhaları	Mahsur Kalma ve Buna Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası bulunmadığı bu uyarı levhalarının yanlış yere yerleştirildiği ve yönlendirmelerin hatalı olduğu Acil çıkış levhaları yeterli görüş açısına ve özelliğine sahip olacak şekilde yenilenmelidir.	4	5	20	Önemli Riskler			Katta bulunan acil çıkış kapılarının üzerinde ışıklı ya da fotolümenli acil çıkış levhası asılmalıdır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında, elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak ayrı bir enerji kaynağına bağlı acil aydınlatma sistemi bulundurulmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Değişiklik Kayıtları, Görsel Kontrol				
181	16.04.2024	Teknik Birim	Acil Durum Krokileri	Kargaşa, izdiham	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Acil durum krokisinin gerekli yerlere asılmadığı acil durumda personel, öğrenci ve misafirlerin yerleşim hakkında gerekli bilgiye ulaşması sağlanmıyor	4	4	16	Önemli Riskler			Acil durum krokileri hazırlanmalı ve gerekli yerlere asılmalıdır	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Acil Durum Krokileri				
182	16.04.2024	Teknik Birim	Atık	Koku, Hastalık	İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Teknik odasında atıkların belirlenen atık kutularına uygun olmayan şekilde geliş güzel atıldığı ayrıştırılmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Atıklar uygun şekilde ayrıştırılmalı Atıklar belirlenen atık kutulara uygun şekilde ayrıştırılmalı Atıklar düzenli bir şekilde alınmalı ve kayıtlar tutulmalıdır. Uygun olmayan atık kutuları yenileri ile değiştirilmelidir.	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Atıkların Kontrolü, Denetim, Kayıtların Kontrolü				
183	16.04.2024	Teknik Birim	Çay Kahve Makinaları	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Teknik odasında çay ve veya/ kahve makinalarının uygun olmayan şekilde dağılık ve çoklayıcılar ile kullanıldığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Çay ve/veya kahve makinaları kullanımı için mutlaka fakülte sekreterliğinden izin alınmalı, izin verilen çay ve kahve makinalarının yerleşimi ve elektrik tesisatının mutlaka elektriktan anlayan personel tarafından yapılması kullanım onayı vermesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü, Gelen ve Onaylanan Talepler, Yetkili Personel Onayı				
184	16.04.2024	Teknik Birim	Elektrik Uzatma Kabloları ve Prizleri	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Teknik odasında çoklayıcı prizlerin çok sayıda kullanıldığı tespit edilmiştir. Uzatma kabloları dağılık ve yerde olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çoklayıcı priz kullanılması gerekiyorsa kesinlikle fakülte sekreterliğine bildirilmeli, yetkili personelce kontrolleri yapılmalı, kullanım izninin mutlaka yetkili personelden alınması gereklidir.Kablolar yalıtımlı kablo taşıyıcı kanalların içinden geçirilerek iletilmelidir.Kırık ve arızalı prizler yenileri ile değiştirilmeli,yerinden çıkmış prizler ise yerine monte edilmelidir.Sıva üstünden geçirilen kablolar izolasyonlu kablo taşıma kanallarından geçirilmelidir.İşyerindeki bütün elektrik tesisatı yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından yeniden ve uygun şekilde tesis edilmelidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü, Yükseğe Sabitlenmiş Çoklayıcılar, Kanallar				
185	16.04.2024	Teknik Birim	Elektrik Tesisatı	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Teknik odasındai elektrik tesisatı açıkta bulunmaktadıir. Elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin yapıldığına dair herhangi bir kayıt bulunamamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektrik tesisatın kapatılması Elektrik tesisatının yetkili kurum ve veya personellerce periyodik kontrollerinin yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Elektrik Tesisatı Kontrolü, Periyodik Muayene Formu				

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA			
186	16.04.2024	Teknik Birim	Elektrik Panosu	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Elektrik panolarının kapakları kapalı ve kilitli değildir. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına müdahale eden kişiyi akıma karşı koruyacak önlem alınmamıştır. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere uyarıcı işaretleme var olmasına karşın yetersizdir. Elektrik tesisatının bulunduğu yerlerde yangın koruma / söndürme önlemleri alınmamıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik panolarının kapakları kapalı olmalıdır. Elektrik panolarının ve anahtarlarının altına yalıtkan paspas konmalıdır. Uyarıcı işaretleme artırılmalıdır. Elektrik yangınlarına karşın uygun yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Pano Kapaklarının Kontrolü, Uyarı İşaretlerin Sayısı ve Boyutu, Uygun Yangın Tüpü				
187	16.04.2024	Teknik Birim	Elektirikli Isıtıcılar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Teknik odasında elektrikli ısıtıcı kullanılmaktadır. Ortam sıcaklığının uygun sıcaklıklarda olması için sistma tesisatından faydalanılması, sıcaklığı yetmediği durumlarda fakülte sekreterliğince gerekli izin verilmesi ve ısıtıcıların yerleştirilmesi, elektrik tesisatlarının uygun hale getirilmesi, personellere kullanım için gerekli eğitimlerin verilmesi	4	4	16	Önemli Riskler			Ortamin uygun sıcaklığa getirilemesi	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	2 Ay	Kayıtların Kontrolü, Ortam Ölçüm Sonuçları, Talep Öneri ve Şikayetler				
188	16.04.2024	Teknik Birim	Elektrik Priz ve Anahtarlar	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Priz ve anahtarların bazılarının yerlerinden çıktığı tespit edilmiştir. Bazı priz ve anahtarların uygun olmadığı görülmüştür.	4	4	16	Önemli Riskler			Priz ve anahtarların yerlerine yerleştirilmesi Eskimiş ve uygun olmayan priz ve anahtarların yenisi ile değiştirilmesi	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Priz ve Anahtarların Kontrolü				
189	16.04.2024	Teknik Birim	Ergonomik Olmayan Çalışma Sandalyesi	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Çalışma sandelyelerinin standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Standartlara uygun sandalye ile değişim	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Sandalye Kontrolü				
190	16.04.2024	Teknik Birim	Kişisel Koruyucu Donanımlar	Akıma Maruz Kalma, yanık,kesilme,yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Kişisel koruyucu donanımın olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			KKD ler kullanma talimatlarına uygun şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kullanma özelliğini kaybeden ve eskiyen, yıpranan KKD ler yenisi temin edilmelidir. Çalışana, yaptığı işe uygun Kişisel Koruyucu Donanım (İş elbisesi, maske, iş eldiveni , kapalı burunlu iş ayakkabısı, kauçuk tabanlı iş ayakkabısı,baret vs.) verilmesi ve zimmetlenmesi gerekmektedir.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Kişisel Koruyucu Verme ve Kullanma Tutanağı				
191	16.04.2024	Teknik Birim	Dolapların Sabitlenmemesi	Düşme, Yaralanma, Sakatlık	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Dolapların sabitlenmediği tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Raf ve dolaplar duvarlara, zemine ve birbirlerine sağlam olarak sabitlenmeli, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu kapsamda sabitlenmemiş dolaplar duvarlara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.Süreklili kontrol ve İzleme	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Sabitleme İşlemlerinin kontrolü				
192	1.11.20245	Teknik Birim	Kesme/Parçalama Sırasında Parçaların Etrafa Fırlaması	Fırlayan parçaların çalışanlara çarpması	İş kazası, İş Görememe, Can Kaybı	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Bakım Onarım faaliyetleri sırasında çalışanların uygun kişisel koruyucu donanım kullanmadıkları tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			1.Çalışanların kkd kullanarak işe başlamaları sağlanmalı, 2.Çalışma Alanının etrafı kapatılmalı	3	5	15	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Gözle Kontrol				
193	1.11.20245	Teknik Birim	Tozlu Ortam	Toza maruz kalma, Göz rahatsızlıkları	İş kazası, iş görememe	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Bakım Onarım faaliyetleri sırasında çalışanların uygun kişisel koruyucu donanım kullanmadıkları tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			CE Sertifikalı koruyucu toz gözlüğü ve maskesi kullanılmalı kullanılması	3	5	15	Orta Düzeydeki Riskler	3 Ay	Gözle Kontrol				
194	1.11.2024	Teknik Birim	Atık	Bulaşıcı hastalıklara yakalanma, yaralanma riski	İş Görememe, İş Kazası	Teknik Birim Çalışanları	İşveren, İşveren Vekili, Teknik Birim Sorumlusu	Atıkların belirlenen atık kutularına atılmadığı, atık ayrıştırma planına uygun olmayan şekilde geliş güzel atıldığı, doğru ayrıştırılmadığı görülmüştür.	4	5	20	Önemli Riskler			1) Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamda bulundurulmamalıdır. 2) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 3) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması esastır. 4) Tıbbi atıkların kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf esastır. 5) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torbaların ve kapların kullanılması 6) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşınması gerekmektedir	3	5	15	Katlanabilir Risk	3 Ay	Süreklili kontroller yapılmalıdır. Alınan önlemler kontrol edilmelidir.				
195	16.04.2024	Kazan Dairesi	Havalandırma ve Aydınlatma Yetersizliği	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Uygun havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.Temiz hava girişi tarafında yanıcı patlayıcı gaz girişi olmayacaktır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Uygun Havalandırma Sisteminin Yapılması				
196	16.04.2024	Kazan Dairesi	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Teknik Sorumlu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu				
197	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kalorifer Kazanı ve Baca	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazanın bakımının, Bacaların temizliği ve kontrolünün periyodik olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazanların bakımı ve bacaların temizlik ve kontrolü peryodik olarak düzenli olarak yettilli kişi/ kuruluşlarla yapılması gerekmektedir. Periyodik bakım kartı oluşturulacaktır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları, Periyodik Bakım Kartı				
198	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kazan Dairesine Giriş ve Ateşçi Belgesi	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesinde çalışan personelin ateşçi belgesinin takılı olmadığı tespit edilmiştir. Sorumlu personel dışında Kazan dairesine giriş yapılması.	4	4	16	Önemli Riskler			Sadece sorumlu personel kazan dairesine girecektir.izinsiz girişleri önlemek için kapı daima kilitli tutulacaktır. KALORİFERCİ "YETKİLİ KALORİFERCİ ATEŞÇİ BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Ateşçi Belgesi				
199	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kontrolsüz İş Ekipmanları	Çarpma Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinde araç ve malzemelerin dağınık olduğu tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bu araç gereçlerin yetkisiz kişilerin kullanımı engellenecek şekilde uygun bir yere konulması	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Araç Gereçlerin Konulduğu Yerin Kontrolü				

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
200	16.04.2024	Kazan Dairesi	Talimat ve Uyarı Levhası Eksikliği	Yaralanma, İş Kazası	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesinde kullanılan makine, alet edavaat vb, kullanma talimatları olmadığı tespit edilmiştir. Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından işletme ile ilgili bütün hususların kontrol edilmemesi; Kazan dairesi işletme talimatların, güvenlik uyarı levhalarının olmaması .	5	4	20	Önemli Riskler			Kazan dairesi işletme talimatı ve uyarı levhaları asılacaktır. Kazanlar yakılmadan önce kazan görevlisi tarafından tüm vanaların, klepelerin, kapakların emniyet durumları yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili tüm hususlar kontrol edilecektir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Kontrol Kayıtları					
201	16.04.2024	Kazan Dairesi	Yangın Söndürme Tüpleri	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tedarikçi firma tarafından gerekli müdahalenin yapılması için gönderilmelidir. Yangın söndürme tüpleri tedarikçi firma tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Ayrıca tüplerin yerde olması içindeki etken maddenin ömrünü azaltacağından asılarak muhafaza edilmesi. Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürücü bulundurulacaktır. (FUEL-ÖİL YAKITLI KAZAN DAİRESİNDE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ)	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kayıtların Kontrolü					
202	16.04.2024	Kazan Dairesi	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Kabloları	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Elektrik tesisatının periyodik bakımının yapılmadığı, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmadığı, kabloların açıkta ve kanal içerisinden geçirilmediği tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazan dairesindeki tüm elektrikli tesisat ve kablolar exproof özellikte olacaktır. Elektrik kabloları kanal içerisinden geçirilip elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrol bakımının olması gerekmektedir.	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Kayıtları, Bakım Formaları					
203	16.04.2024	Kazan Dairesi	Sabotaj	Sabotaja Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Okulun etrafından geçiş kontrolsüz şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Geçişlerin kontrollü şekilde yapılması, işi olmayan kişi ve/veya kişilerin bu alana geçişlerinin engellenmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Geçiş Kontrolü, Denetim					
204	16.04.2024	Kazan Dairesi	Atık Fuel Oil Toplama Çukuru	Kanserojen,mutajen, ölüm	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinde atık yağ toplama çukuru olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılır. Toplanan atıkların ilgili yetkililerce belirli zamanlarda alınması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Atık kanal çukuru oluşturulup, toplanma ve uzaklaştırma kayıtları.					
205	16.04.2024	Kazan Dairesi	Boru Tesisatları, Açma Kapama Elemanları İçinden Geçen Akışkan Cinsine ve Standartlara Göre Boyanmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanmış olacaktır.	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kontrol Kayıtları					
206	16.04.2024	Kazan Dairesi	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Hastalık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinin temizliği düzenli aralıklarla yapılmalı ve çöpler alınmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik düzenli şekilde yapılmalı çöpler alınmalıdır. Temizlik ve çöp alındığına dair detaylı kayıt tutulmalıdır. Uygun olmayan çöp kovalarının yenileri ile değiştirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları					
207	16.04.2024	Kazan Dairesi	Sıvı Yakıtlı Sistemlerde Yangın, Deprem ve Statik Elektrik ile ilgili Güvenlik Sistemleri Olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Sıvı yakıtlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Yangın, deprem ve statik elektrige karşı gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Güvenlik Önlemleri Kayıt Formu					
208	16.04.2024	Kazan Dairesi	İlk yardım Dolabı	Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Yakın ulaşılması kolay bir yerde ilk yardım dolabı olmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			İlk yardım dolabı ve ilkyardım malzemelerinin konulması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	İlk Yardım Dolabının Konulması					
209	16.04.2024	Kazan Dairesi	Elektrik Panosu	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Elektrik panosunun bakımsız olduğu, kablodan kaynaklı yanık izlerinin olduğu tespit edilmiştir.Kaçak akım rölesinin kontrolünün yapılması gerekmektedir.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektrik panosunun ve ı Elektrik kablolarının bakımının düzenli aralıklarla yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Elektrik Panosunun Kontrol Edilmesi, Bakım Kayıtları					
210	16.04.2024	Kazan Dairesi	İkinci Çıkış	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinde ikinci çıkışın olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazan Dairesinde ikinci çıkışın açılması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	İkinci çıkışın açılması					
211	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kazan Dairesi Çıkış Kapısının Yangına Dayanıklı Olmaması	Kazan dairesi dışında çıkan yangının, kapının yanmasıyla kazan dairesine sıçraması	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesi kapısının yangına dayanıklı olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Kazan dairesi kapılarının yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. Bu nedenle mevcut kapı yangına dayanıklı bir kapı ile değiştirilmelidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kapının sıcaklığa dayanıklı kapı ile değiştirilmesi					
212	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kişiy ve İşe Uygun KKD Kullanılmaması	İşitme kaybı,Yaralanma,	İşitme kaybı,Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Bu alanda görev yapan sorumluların KKD kullanmadıkları tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çalışan görevlilere kişiy ve işe uygun KKD verilip kullanmaları sağlanmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kontrol Listesi					
213	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kullanılmayan Su Tankeri	Enfeksiyon riski, iş kazası	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinde bir bölme içinde atıl durumda olan su tankının bulunduğu etrafında atık malzemelerin olduğu tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kullanılmayan su tankının alınarak boşaltılan alanın temizlenmesi gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kontrol Kayıtları					
214	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Havalandırma ve Aydınlatma Yetersizliği	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesi havalandırma ve aydınlatmasının yeterli olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Uygun havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.Temiz hava girişi tarafında yanıcı patlayıcı gaz girişi olmayacaktır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Uygun Havalandırma Sisteminin Yapılması					
215	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Teknik Sorumlu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
216	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Kalorifer Kazanı ve Baca	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazanın bakımının, Bacaların temizliği ve kontrolünün periyodik olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazanların bakımı ve bacaların temizlik ve kontrolü periyodik olarak düzenli olarak yetili kişi/ kuruluşlarla yapılması gerekmektedir. Periyodik bakım kartı oluşturulacaktır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Kayıtları, Periyodik Bakım Kartı					
217	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Kazan Dairesine Giriş ve Ateşçi Belgesi	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesinde çalışan personelin ateşçi belgesinin takılı olmadığı tespit edilmiştir. Sorumlu personel dışında Kazan dairesine giriş yapılması.	4	4	16	Önemli Riskler			Sadece sorumlu personel kazan dairesine girecektir.izinsiz girişleri önlemek için kapı daima kilitli tutulacaktır. KALORİFERCİ "YETKİLİ KALORİFERCİ ATEŞÇİ BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Ateşçi Belgesi					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SIRASI	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SIRASI	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
218	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Kontrolsüz İş Ekipmanları	Çarpma Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinde araç ve malzemelerin dağınık olduğu tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bu araç gereçlerin yetkisiz kişilerin kullanımı engelleyecek şekilde uygun bir yere konulması	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Araç Gereçlerin Konulduğu Yerin Kontrolü					
219	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Talimat ve Uyarı Levhası Eksikliği	Yaralanma, İş Kazası	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesinde kullanılan makine, alet edavaat vb, kullanma talimatları olmadığı tespit edilmiştir.Kazanlar yakılmadan önce, kazan görevlisi tarafından işletme ile ilgili bütün hususların kontrol edilmemsi; Kazan dairesi işletme talimatların, güvenlik uyarı levhalarının olmaması .	5	4	20	Önemli Riskler			Kazan dairesi işletme talimatı ve uyarı levhaları asılacaktır. Kazanlar yakılmadan önce kazan görevlisitarafından tüm vanaların, klepelerin, kapakların emniyet durumları yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili tüm hususlar kontrol edilecektir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 AY	Kontrol Kayıtları					
220	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Yangın Tüpleri	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Kazan dairesinde kullanılan yakıt tipine uygun yangın söndürücü bulundurulacaktır.(FUEL-OİL YAKITLI KAZAN DAİRESİNDE KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ)	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları					
221	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Kabloları	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Elektrik tesisatının periyodik bakımının yapılmadığı, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmadığı, kabloların açıkta ve kanal içerisinde geçirilmediği tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazan dairesindeki tüm elektrikli tesisat ve kablolar exproof özellikte olacaktır. Elektrik kabloları kanal içerisinde geçirilip elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrol bakımının olması gerekmektedir.	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Kayıtları					
222	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Sabotaj	Sabotaja Bağlı Yaşanacak Olumsuzluklar	Ciddi Yaralanma ve Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Okulun etrafından geçiş kontrolsüz şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Geçişlerin kontrollü şekilde yapılması, işi olmayan kişi ve/veya kişilerin bu alana geçişlerinin engellenmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Geçiş Kontrolü, Denetim					
223	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Atık Fuel Oil Toplama Çukuru	Kanserojen,mutajen, ölüm	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinde atık yağ toplama çukuru olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazan dairesi tabanına sıvı yakıt dökülmemesi için gerekli tedbir alınır ve dökülen yakıtın kolayca boşaltılacağı bir kanal sistemi yapılır. Toplanan atıkların ilgili yetkililerce belirli zamanlarda alınması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Atık Kanal Çukuru Oluşturulup, Toplanma ve Uzaklaştırma Kayıtları					
224	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Boru Tesisatları, Açma Kapama Elemanları İçinden Geçen Akışkan Cinsine ve Standartlara Göre Boyanmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanmış olacaktır.	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kontrol Kayıtları					
225	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Hastalık, İş Görememe	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinin temizliği düzenli aralıklarla yapılmalı ve çöpler alınmalıdır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Temizlik düzenli şekilde yapılmalı çöpler alınmalıdır. Temizlik ve çöp alındığına dair detaylı kayıt tutulmalıdır. Uygun olmayan çöp kovalarının yenileri ile değiştirilmesi	1	2	2	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Temizlik Kayıtları					
226	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Sıvı Yakıtlı Sistemlerde Yangın, Deprem ve Statik Elektrik İle İlgili Güvenlik Sistemleri Olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Sıvı yakıtlı sistemlerde yangın, deprem ve statik elektrik ile ilgili güvenlik sistemleri olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Yangın, deprem ve statik elektrığe karşı gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Güvenlik Önlemleri Kayıt Formu					
227	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	İlk Yardım Dolabı	Yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Yakın ulaşılması kolay bir yerde ilk yardım dolabı olmadığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			İlk yardım dolabı ve ilkyardım malzemelerinin konulması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	İlk Yardım Dolabının Konulması					
228	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	Elektrik Panosu	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Elektrik panosunun bakımsız olduğu, kablodan kaynaklı yanık izlerinin olduğu tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektrik panosunun ve ı Elektrik kablolarının bakımının düzenli aralıklarla yapılması	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Elektrik Panosunun Kontrol Edilmesi, Bakım Kayıtları					
229	16.04.2024	Saymanlık Kazan Dairesi	İkinci Çıkış	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan Dairesinde ikinci çıkışın olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kazan Dairesinde ikinci çıkışın açılması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	İkinci Çıkışın Açılması					
230	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kazan Dairesi Çıkış Kapısının Yangına Dayanıklı Olmaması	Kazan dairesi dışında çıkan yangının, kapının yanmasıyla kazan dairesine sıçraması	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Kazan dairesi kapısının yangına dayanıklı olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Kazan dairesi kapılarının yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir. Bu nedenle mevcut kapı yangına dayanıklı bir kapı ile değiştirilmelidir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kapının Sıcaklığa Dayanıklı Kapı İle Değiştirilmesi					
231	16.04.2024	Kazan Dairesi	Kişiy ve İşe Uygun KKD Kullanılmaması	İşitme kaybı,Yaralanma,	İşitme kaybı,Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Bu alanda görev yapan sorumluların KKD kullanmadıkları tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çalışan görevlilere kişiy ve işe uygun KKD verilip kullanmaları sağlanmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kontrol Listesi					
232	3.05.2024	Bilgi İşlem Sistem Odası	Yangın Algılama Sistemlerinin Bulunmaması	Yangın	Bilgi ve Mal kaybı	Hasta ve Personel	İşveren, İşveren Vekili	Yangının zamanında fark edilememesi sonucu mücadelenin gecikmesi sonucu bilgi ve mal kayıplarının oluşması	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Yangının erken farkedilmesini sağlayıcı uyarı sistemleri yapılmalıdır. Bu sistemler her zaman devrede olmalıdır. Sistemlerin çalışıp çalışmadığının kontrolü yetkili bir firma tarafından yapılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Otomatik Yangın Algılama Sistemi					
233	3.05.2024	Bilgi İşlem Sistem Odası	Statik Elektrik	Kısa Devre ve Yangın	Bilgi ve Mal kaybı	Hasta ve Personel	İşveren, İşveren Vekili	Zemin kaplamasının anti static ve toz tutmayan malzemeden yapılmamış olması nedeniyle; static elektrik kaynaklı Kısa Devre ve Yangın oluşumu söz konusudur.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Zemin kaplamasının standart sistem odasında olması gereken kaplama ile kaplanmalıdır	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Görsel Kontrol					
234	3.05.2024	Bilgi İşlem Sistem Odası	Devrilme Tehlikesi	Düşme ve Yaralanma	Yaralanma , Maddi Hasar	Personel	İşveren, İşveren Vekil	Odada bulunan ve montajı yapılmayan yada yapılamayan kabin kapaklarının sabitlenmemesinden dolayı düşerek hasar veya yaralanmaya yol açabilir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Kabin kapaklarının montrajlarının yapılarak yada yapılamıyorsa da uygun koşullara göre sabitlenip tehlikeli bir durum oluşturması engellenmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları					
235	3.05.2024	Bilgi İşlem Sistem Odası	Elektrik	Yangın, Kısa Devre	Bilgi Kaybı , Maddi Hasar	Hasta ve Personel	İşveren, İşveren Vekil	Kabin arkasında bulunan çoklu elektrik prizinin düzgün bir şekilde duvara sabitlenmemesi ve yer çekimine bağlı olarak sarkması nedeniyle elektrik kaçağı yada yangın meydana getirerek odada bulunan cihazların kullanılamaz hale gelmesine sebebiyet verebilir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çoklu prizin kontrol edilerek sabitlenmesi sağlanmalıdır	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Kayıtların Kontrolü, Yüğe Sabitlenmiş Çoklayıcılar, Kanallar					
236	3.05.2024	Bilgi İşlem Sistem Odası	Su Basması	Kısa Devre	Bilgi Kaybı , Maddi Hasar	Hasta ve Personel	İşveren, İşveren Vekil	Binanın çatısından yağmur yağması durumunda sistem odasına su akmaktadır.Asma tavanlardan bu durum görülebilmektedir.Mevcut cihazların üzerine su akması durumunda cihazların kullanılamaz hale gelme durumu mevcuttur.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bina çatısının akma problemlerinden dolayı kontrol edilerek sorumlu olan çatının onarımı yada yenilenmesi yapılarak tam anlamıyla çözüm sağlanmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
237	3.05.2024	Bilgi İşlem Sistem Odası	Yüksek Sıcaklık	Cihazların kapanması yada kullanılamaz hale gelmesi	Bilgi Kaybı , Maddi Hasar	Hasta ve Personel	İşveren, İşveren Vekili	Odada bulunan ısı-nem takip çizelgesinin her gün doldurulmadığı görülmüştür.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bu odanın her gün her an kontrol altında tutulabilecek şekilde ve dengesiz bir durum olması durumunda yetkililere haber verilerek acil müdahaleyi sağlayacak bir otomasyonla kontrol altında tutulmasının sağlanması.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları					
238	3.05.2024	Bilgi İşlem Sistem Odası	Yangın Söndürme Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri	Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrol ve bakımlarının yapılmaması	Bilgi Kaybı , Maddi Hasar	Hasta ve Personel	İşveren, İşveren Vekili	Söndürme cihazlarının basıncının düşmesi ve işlevini tam olarak yerine getirememesi sonucu oluşabilecek can ve mal kayıplar	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda en az bir kez yerinde genel kontrolleri yapılmalı ve 4.yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılmalıdır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulunduğu yeri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır. Kontrol edilen yangın söndürme cihazlarının üzerine kontrol tarihini gösterir etiketi yapıştırılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları					
239	3.04.2024	Bahçe	Hastalık	Hastalanma riski	İş Görememe	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Binanın tüm dış cephesinde çatlıklar mevcuttur. Ayrıca çalışma ortamının ölçümleri (sıcaklık, nem) 2019 yılında yapılmıştır. Dış cephedeki çatılardan kaynaklı nem, ısı, basınç, havalandırma faktörlerinden hızla etkilenecek dış ortamdan bina içine taşınan her türlü mikroorganizmanın yerleşebileceği bir rubunetli ortam yaratmaktadır. Nemli, rutubetli ortamda çalışan personellerin hastalanma riski mevcuttur.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Binanın dış cephesinde çatlıklar iç ortam atmosferine ait havanın soğuması, rutubetlenmesi neden olmaktadır. Bu durumla bağlantılıdır dizi bağımlı faktör bina içinde solunan havanın kalitesini etkilemektedir. Binanın dış cephesindeki çatlıkların tadilatının yapılması ve çalışma ortamının ölçümleri her yıl düzenli olarak yaptırılmaktadır. Küflenme ve paslanan bölümler, çatlak ve deformasyonlar onarılmalı, bakımdan geçirilmelidir. Rutubete karşı önlem alınmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol					
240	3.04.2024	Bahçe	Dış Cephe Tavanındaki Sıva Döküntüleri	Yaralanma, sakatlık, can kaybı	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Binanın dış cephe tavanındaki sıvaların döküldüğü tespit edilmiştir. Tavanın yağmur sularından nemlenmesi nedeniyle aşınan tavan sıva, beton parçalarının koparak düşmesi söz konusu olduğunda Çalışanların yaralanma riski mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Binanın dış cephe tavanındaki sıvaların tadilatı yaptırılmaktadır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol					
241	3.04.2024	Bahçe	Dış Cephe Tavanındaki Sıva Döküntüleri	kırık, sakatlık, can kaybı	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Binanın dış cephesindeki pencere önlerine yerleştirilen sakı vb. Malzemelerin düşerek çalışanları yaralama riski mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Binanın dış cephesindeki pencere önlerine düşüp insanları yaralayacak sakı, malzemeler vb. Toplatılmalı ve bu malzemeler güvenli yerlere alınmalı ve düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol					
242	3.04.2024	Bahçe	Dış Cephe Tavanındaki Sıva Döküntüleri	kırık, sakatlık, can kaybı	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Binanın dış cephe duvarlarındaki kırık ve çatlak su gideri borularının rüzgar ve zamanla aşınma nedeniyle koparak çalışanları yaralama riski mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Binanın dış cephesindeki su gideri borularındaki çatlak ve kırıkların tadilatı yapılmalı, düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol					
243	3.04.2024	Bahçe	Logar Kapaklarındaki Deformasyon(Aşınma)	kırık, sakatlık, can kaybı	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm personel	İşveren, İşveren Vekili	Bahçedeki demir logar kapaklarında aşınmaların olduğu tespit edilmiştir. Logar kapaklarındaki aşınmaların zamanla artması sonucu Çalışanların bu logarların içine düşerek yaralanma riski mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Bahçedeki mevcut aşınmış logar kapaklarının tadilatı yaptırılmaktadır. Düzenli olarak logar kapaklarındaki aşınmalar kontrol edilmeli, tekrar aşınma söz konusu olduğunda tadilatı yaptırılmaktadır.	2	4	8	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol, Çalışan Geri Bildirimleri					
244	3.04.2024	Bahçe	Ortada Bırakılan/Unutulan Malzemeler	kırık, sakatlık, can kaybı	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Bahçede ortada unutilan/bırakılan kablo, odun vb. Malzemelere Çalışanların takılarak düşerek yaralanma riski mevcuttur.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bahçede ortada unutilan/bırakılan malzemeler toplatılmalıdır. Düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır. Bahçenin temizliğinde görevli çalışanlara bu konuda düzenli olarak eğitim verilmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol					
245	3.04.2024	Bahçe	Elektrik Panosu	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Elektrik panolarının kapakları açık ve panolar kilitletilmemiştir. Kaçak akım röleleri mevcuttur. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek üzere uyarıcı işaretlemeye var olmasına karşın panoların kilitletilmeden açıkta bırakılması nedeniyle yetkisiz kişiler elektrik panolarına kolaylıkla erişebilmektedir. Elektrik tesisat sisteminin yıllık periyodik olarak kontrol ve bakım 2022 yılında yaptırılmıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik panolarının kapakları kilitletilerek yetkisiz kişilerin panolara erişimi engellenmelidir. Tüm Bahçedeki elektrik tesisatının düzenli olarak yetkili kişiler tarafından kontrolü sağlanmalı ve yapılan kontroller kayıt altına alınmalıdır. Elektrik tesisat sisteminin yıllık periyodik olarak kontrol ve bakımları yaptırılmaktadır. Elektrik tesisatından sorumlu Çalışanların kullacağı kişisel koruyucu ekipmanlar ve yalıtkan tabure temin edilerek çalışanlara zimmetlenmelidir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler	1 Ay	Pano Kapaklarının Görsel Kontrolü					
246	3.04.2024	Bahçe	Mekanik Tesisat Sistemindeki Kaçak ve Sızma	Bulaşıcı hastalığa yakalanma	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Protez laboratuvarından gelen ve Fakülte ön bahçesinde bulunan su arıtma sisteminden gelen atık su tesisat sistemi borusunun logar ile tam olarak bağlantısının sağlanmadığı, atık su tesisatında sızıntıların olduğu, ızgaraların üzerinin açıkta bırakıldığı tespit edilmiştir. Mekanik tesisat sistemi yıllık periyodik olarak kontrol ve bakımdan geçirildiğine ait kayıtlar mevcut değildir. Her yıl atık su tesisatının sızdırmazlık açısından kontrolünün yaptırıldığına dair kayıtlar mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Mekanik tesisat sistemi yıllık periyodik olarak kontrol ve bakımdan geçirilmelidir. Çatlak ve deformasyonlar onarılmalıdır. Bahçedeki atık su tesisat sistemi sızdırmaz olmalıdır. atık su tesisat sistemi düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve tespit edilen sorunlara yönelik iyileştirme faaliyetleri düzenlenmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
247	3.04.2024	Bahçe	Kuru Ağaç Dallar	Dalların kopup düşmesi	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Bahçedeki kuru ağaç dallarının kopup düşerek insanları yaralama riski mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Bahçedeki kuru ağaç dallarının kopup düşerek insanları yaralama riskinin ortadan kaldırılması için dallar kestirilerek toplatılmalıdır. Düzenli olarak Fakülte ön ve arka bahçesindeki ağaçlar kontrol edilmeli, kuruyan dallar olması durumunda da dallar kestirilmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol					
248	3.04.2024	Bahçe	Komproser Odasının Kapısı	Akıma maruz kalma, yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Komproser odasının kapısının açık ve kilitletilmediği tespit edilmiştir. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için uyarıcı işaretlemeler yeterli olmasına rağmen kapının kilitletilmemesi bu alana giriş yetkisi olmayan insanların kolaylıkla erişebilmesini sağlamıştır.	4	4	16	Önemli Riskler			Komprosor odasının kapısı kilitletilmelidir. Komprosor odasına sadece yetkili kişilerin erişimi sağlanmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					
249	3.04.2024	Bahçe	Pürüzlü, Hasarlı Zemin	Takılma/düşme sonucu yaralanma, sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Bahçe beton zeminde deformasyonlar, hasar, pürüz ve atık su ızgaralarının çevresinde aşınmalar mevcuttur.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Zeminde kayma ve düşme yaratabilecek hasarlı yüzeyler tamir edilmeli, uyarı levhaları yerleştirilmeli ve kaymayı düşmeyi önleyici diğer tedbirler alınmalıdır. Açıkta su giderlerindeki ızgaraların tadilatı yaptırılmaktadır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol					

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ			ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(L AR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 1	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA
250	3.04.2024	Bahçe	Bulaşıcı Hastalıklara Yakalanma	Bulaşıcı Hastalıklar	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hastalar	İşveren, İşveren Vekili	Su deposunun iç malzemesinin plastik malzemeden yapıldığı tespit edilmiştir. Depolardan yılda en az iki defa su numuneleri alınarak bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yapıldığına dair kayıtlar mevcuttur. Su depolarının yılda en az bir kez boşaltılarak temizlendiğine ve dezenfekte edildiğine dair 2023 yılı kayıtları mevcut değildir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Depo, suyun özelliklerini değiştirmeyecek paslanmaz çelik, krom, nikel, beton ve benzeri maddeler ile yapılmış olmalı, beton yapıdaki su depolarının iç yüzeyi, suyun niteliğini bozmayacak, kolay temizlenebilir ve sızdırmaz bir malzeme ile kaplanmalıdır. Depoya ait kapak kilitle ve sızdırmaz olmalı, depo kapagı sadece depo görevlileri ve yetkili personel tarafından açılıp kapanmalıdır. Su depoları yılda en az bir kez boşaltılarak temizlenmeli, düzenli aralıklarla su depolarının bakımı yapılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Görsel Kontrol, Su Analizi Sonuçlarının Kontrolü	
251	3.04.2024	Bahçe	Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Fakülte ön bahçesinde bulunan kazan dairesi kapısının açık ve kilitlenmediği tespit edilmiştir. Yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için uyarıcı işaretlemeler yeterlidir. Kazan dairesinin kapısının açık bırakılması bu alana giriş yetkisi olmayan insanların kolaylıkla erişimini sağlamaktadır.	4	4	16	Önemli Riskler			Kazan dairesinin kapısı kilitlenerek bu alana giriş yetkisi olmayan kişilerin erişimi engellenmelidir. Bu alandan sorumlu çalışanlara bu konuda gereken bilgilendirme ve eğitimler yapılmalıdır. Ayrıca kompresör, kazan dairesi, su deposu vb. Bulunan Fakülte ön bahçesinde gerekli düzeltici önleyici faaliyetler(çit, korkuluk vb.) planlanarak hasta ve hasta yakınlarının bu alana kontrolsüz erişimi engellenmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
252	3.04.2024	Bahçe	Atıl Durumda Bırakılan/Unutulan Camlar	kırık, sakatlık, can kaybı	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Fakülte ön bahçesinde atıl durumda bırakılan/unutulan camlarmevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Bahçedeki hasta, hasta yakını ve Çalışanların yaralanmasına neden olabilecek tüm cam vb. Malzemler toplatılmalıdır. Bahçenin temizliğinde görevli çalışanlara bu konuda gereken eğitimler verilmelidir. Bahçe düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
253	3.04.2024	Bahçe	Su Gideri Logar Kapakları	Düşme, yaralanma, sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	atık su logar kapaklarında deformasyon tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			atık su logar kapaklarındaki deformasyonların tadilatı yapılarak çalışan, hasta ve hasta yakınlarının bu alanlara düşme riski ortadan kalırılmalıdır. Logar kapakları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
254	3.04.2024	Bahçe	Çukur	Düşme, yaralanma, sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Fakülte ön bahçesi (kantin karşı) acil toplanma alanında bulunan su vanasının üzerinin hasta, hasta yakını ve Çalışanların düşüp yaralanmasına neden olacak şekilde açıkta bırakıldığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Kişilerin düşüp yaralanmasını ortadan kaldırmak için su vanasının bulunduğu çukurların üzeri açılabilen ızgara ile kapatılmalı, acil durumda kullanılabilmesi için gereken bilgilendirme ve uyarıcı tabela temin edilmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
255	3.04.2024	Bahçe	Kırık Kaldırım Taşları	Düşme, yaralanma, sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Fakülte ön bahçesindeki kaldırım taşlarında kırıklar mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Bahçedeki kırık kaldırım taşlarının tadilatı yapılmalı, düzenli aralıklarla taşlardaki kırıklar kontrol edilmeli yeniden kırılma durumunda gereken düzenleyici önleyici faaliyetler planlanmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
256	3.04.2024	Bahçe	Acil Toplanma Alanlarına Ulaşımın Engellenmesi	Kargaşa	Ezilme, Ciddi Yaralanma	Tüm Çalışanlar, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Deprem vb. Acil durumlar için kullanılması planlanan acil toplanma alanının ön bahçe girişinin korkulukla, arka bahçe girişinin ise kapısının kilitlenerek kapatıldığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Acil toplanma alanlarının lüzum halinde kullanılabilmesi için bu alana girişi engelleyen korkuluk, bariyer, demir kapi vb. Kaldırılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
257	3.04.2024	Bahçe	Sağlık Gözetimi	İş kazası, meslek hastalığı, cezai işlem	İş Görememe, Can Kaybı	Atık Personeli	İşveren, İşveren Vekili	Çalışanların sağlık muayeneleri 2021 yılında yaptırılmıştır. Atık personellerine atık yönetimi ile ilgili iş sağlığı güvenliği ve kurum içi eğitimler verilmiştir. Tibbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde görevlendirilen personele; çalışma sırasında kullanacağı eldiven, koruyucu gözlük, maske, çizme ve turuncu renkli özel koruyucu kıyafet kurum tarafından temin edilmiştir. Çalışanların karşı karşıya kaldıkları kazalar ve işe bağlı hastalıklar sosyal güvenlik kurumuna rapor edilmektedir.	4	4	16	Önemli Riskler			Tibbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre tibbi atıkların yönetimiyle görevli personel en fazla altı ayda bir sağlık kontrolünden geçirilmeli ve gerektiğinde başışıklamanın mümkün olduğu hastalıklara karşı başışıklanması sağlanmalıdır. sağlık muayenelerine ait kayıtlar kontrol edilerek özlük dosyalarında saklanmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	6 ay	Sağlık Tarama Raporları	
258	3.04.2024	Bahçe	Bahçedeki Otlar	Yangın	Ciddi Yaralanma, yanık, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Bahçedeki otlar özellikle yangına neden olabilir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bahçedeki kuru otlar özellikle yaz mevsiminde yangın riski oluşturacağı için otlar düzenli aralıklarla kestirilerek toplatılmalı, bahçede kuru ot bırakılmamalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
259	3.04.2024	Bahçe	Bahçede Atıl Durumda Bırakılan Malzemeler	Düşme, yaralanma, sakatlık	Ciddi Yaralanma, Yanık, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Bahçede atıl durumda unutulmuş/bırakılmış malzemeler bu alanda tadilat vb. için bulunacak çalışanların yaralanma riski mevcuttur.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Bahçede bırakılan tüm atıl malzemeler toplatılmalı, düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol	
260	3.04.2024	Bahçe	Havalandırma Döşemesindeki Camlar	Yaralanma, sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Fakültenin bodrum katı havalandırmasında kullanılan sabit döşemedeki camların kırılarak deforme olduğu tespit edilmiştir. Fakülte binasının dış cephesinde yapılacak tadilat vb. Çalışmalar sırasında bu alanda bulunacak Çalışanların yaralanma riski mevcuttur. Ayrıca bu alana hasta, hasta yakınlarının erişiminin kolay olması da hastave hasta yakınları açısından risk oluşturmaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Fakülte bodrum katı havalandırmasına ait camlardaki kırık ve deformasyonların tadilatının yapılması, bu alana hasta ve hasta yakınlarının girişiminin engellenmesi önerilmektedir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol, Çalışan Geri Bildirimleri	
261	3.04.2024	Bahçe	Elektrik Kablolarının Uygun Tesis Edilmemesi	Elektrik çarpması, yangın	Yaralanma, İş Görememe	Tüm Çalışanlar, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Fakülte binası dış cephe bulunan elektrik tesisatı kabloları açıktan çekilmiş kanal tünel sistemi ile kapatılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca kullanılmayan kabloların açıkta bırakıldığı tespit edilmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Açıktan elektrik kablosu çekilmemeli Plastik kablo kanallarını içinden çekilmeli kablo kanallarının kapakları kapatılmalıdır. Kullanılmayan atıl durumdaki kablolar boşta bırakılmamalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol, Elektrik Tesisatı Kontrol Kayıtları, Bakım Kayıtları	
262	3.04.2024	Bahçe	Topraklamaların Kontrol Edilmemesi	Akıma Maruz Kalma, Yangın, şok	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Topraklama ve kaçak akım rölelerinin muayenesinin 2023 yılında yapılmadığı tespit edilmiştir. Topraklama ve kaçak akım rölelerinin son geçerlilik tarihinin takibinin ve tekrar muayenesinin yapılmadığı tespit edilmiştir.	3	5	15	Önemli Riskler			İşyerlerinin elektrik tesisatı ve topraklama kontrolünün yılda bir kez olmak üzere yetkili kurum ve kişilerce (elektrik mühendisleri odası vb.) Yapılması ve raporların dosyalanması gerekmektedir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Elektrik Tesisatı Kontrolü, Bakım Kayıtları	
263	3.04.2024	Bahçe (Güvenlik)	Tavandaki Su vb. Kanal Akıntısı	Elektrik akımında kısa devre olması, Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Güvenlik Personelleri	İşveren, İşveren Vekili	Ön bahçede bulunan güvenlik kulübesinin tavanından yağmur sularının açıkta bulunan elektrik tesisatına aktığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Ön bahçede bulunan güvenlik birimindeki tüm elektrik tesisatının ve çatının tadilatı yaptırılarak gerekli önlemler alınmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol, Elektrik tesisatı Kontrol Kayıtları	
264	3.04.2024	Bahçe (Güvenlik)	İşyerinde Elektrikli Isıtıcılarının Kontrolsüz Olarak Kullanılması	Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Güvenlik Personelleri	İşveren, İşveren Vekili	Fakülte ön ve arka bahçesinde bulunan güvenlik personeli odası, ev tipi klima sistemiyle ısıtılmaktadır. Risk analiziyapıldığı sırada bu alanlarda elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı görülmüştür.özellikle bu alanda bulunulmadığında elektrikli ısıtıcılar yangın riski oluşturmaktadır.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Elektrikli ısıtıcılar, çalışma süresince kontrol edilecek ve ısıtıcılar kullanılmadığında elektrik kabloları prizde takılı bırakılmayacaktır. Sürekli kullanıma halinde elektrik kantağına mahal vereceğinden ısıtıcıların kullanılmaması gerekmekte olup.ısıtma sisteminin bakımının yapılması gerekmektedir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	1 ay	Görsel Kontrol	

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA			
265	3.04.2024	Bahçe (Güvenlik)	İşyerindeki Raf ve Dolapların Sabitlenmeden Kullanılması	Rafların devrilmesi sonucu yaralanma	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Güvenlik Personelleri	İşveren, İşveren Vekili	Güvenlik biriminde kullanılan dolaplar sabitlenmemiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Raf ve dolaplar duvarlara, zemine ve birbirlerine sağlam olarak sabitlenmeli, düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bu kapsamda sabitlenmemiş dolaplar duvarlara sağlam bir şekilde sabitlenmelidir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Dolapların Sabitlenmesi				
266	3.04.2024	Çatı	Tadilat Sonrası Çatıda Bırakılan/Unutulan Kiremitler	Yaralanma, sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Çatıda bırakılmış kırık ve sağlam kiremitlerin düşüp insanları yaralama riski mevcuttur.	4	4	16	Önemli Riskler			Çatı tadilatı sırasında kullanılan sağlam kiremitlerin artanları ve kırık kiremitler toplatılmalı, çatıların düzenli aralıklarla kırık kiremit açısından kontrolleri yapılmalıdır.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol				
267	3.04.2024	Çatı	Çatıya Açılan Kapıların Kilitli Olmaması	Yaralanma, sakatlık	İş Görememe, Can Kaybı	Tüm Personel, Hasta ve Hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Risk analizi değerlendirmesi yapıldığı sırada Çatına açılan kapının kilitlenmeden açık bırakıldığı tespit edilmiştir. Çalışan, hasta ve hasta yakınlarının çatıya kolaylıkla ulaşabildiği gözlenmiştir.	3	4	12	Orta Düzeydeki Riskler			Çalışan, hasta ve hasta yakınlarının çatılara kolaylıkla ulaşımının engellenmesi için çatılara açılan tüm kapıların kilitli tutulması önerilmektedir.	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Görsel Kontrol				
268	3.04.2024	Çatı	Çatı Bakımının Yapılmaması Nedeniyle Oluşan Rutubet	hastalık	İş Görememe	Tüm Çalışanlar, Hastalar ve hasta Yakınları	İşveren, İşveren Vekili	Çatı oluklarının düzenli olarak temizliğinin yapıldığına dair kayıtlara ulaşılamamıştır. Çatı oluklarında tıkanma veya yıpranma varsa, süzülen yağmur suları oluklara ulaşsa da taşacak ve bu sular ya binanın dış cephesine akacak veya çatı zemininde birikecektir. Bu rutubet, binaya su sızmasına neden olarak sağlıklı bir ortam yaratacaktır. Binanın iç ortamında oluşacak rutubet nedeniyle oluşan mikroorganizma ve bakterilerin öksürük, nefes darlığı, astım gibi hastalıklara neden olabileceği tespit edilemiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Gerekli iş güvenliği önlemleri alınarak çatı oluklarının düzeli olarak temizlenmesi, yapılan temizliğin kayıt alına alınması	1	4	4	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Görsel Kontrol, Temizlik Kontrol Kayıtları				
269	16.04.2024	Jenaratör	İşletme ve Bakım Talimatname Olmaması	Yaralanma ve Maddi Hasar	Yaralanma,Uzuv Kaybı, Ölüm, Maddi Kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Jenaraötürn İşletme ve Bakım Talimatnamesi ile acil durum talimatının olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Jenaratörün İşletme ve bakım talimatları ile acil durum talimatının hazırlanıp görünür bir yere takılması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Talimatname				
270	16.04.2024	Jenaratör	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Kabloları	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Elektrik tesisatının periyodik bakımının yapılmadığı, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmadığı, kabloların açıkta ve kanal içerisinde geçirilmediği tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektrik kabloları kanal içerisinden geçirilip elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrol bakımının olması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Kayıtları				
271	16.04.2024	Jenaratör	Elektrik Kablo Yalıtımının Olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Elektrik kablolarının yalıtımlarının tam olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik kablolarının yalıtımlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Kayıtları				
272	16.04.2024	Jenaratör	Jenaratörün Periyodik Bakımının Olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Jenaratörün aylık bakım kayıtlarının ve periyodik bakımının olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Jenaratörün aylık bakım ve periyodik bakımının düzenli olarak yapılıp,kayıtlarının düzenli tutulması gerekir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Aylık ve Yıllık Kontrol Kayıtları				
273	16.04.2024	Jenaratör	Yangın Söndürme Tüpünün Basıncının Düşük Olması	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Jenaratörün yanında bulunan yangın söndürme tüpünün Basıncı düşük olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tedarikçi firma tarafından gerekli müdahalenin yapılması için gönderilmelidir.Yangın söndürme tüpleri tedarikçi firma tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Formları				
274	16.04.2024	Jenaratör	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler	Teknik Sorumlu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu				
275	16.04.2024	Jenaratör	Nitelikli Personelin Yokluğu	İş verimsizliği, meslek hastalığı	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler, Hasta ve Hasta Yakınları	Teknik Sorumlusu	Birimde yeterli sayıda teknik nitelikli elemanların olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almaları sağlanmalı,uygun kişisel koruyucu ekipmanları temin edilmelidir. Nitelikli personel gereksinimi olan hizmetler için hizmet alımı,bakım onarım sözleşmesi yapılması.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Yıl	Eğitim Kayıtları				
276	16.04.2024	Jenaratör	Kişiy e ve İş e Uygun KKD Kullanılmaması	İşitme kaybı,Yaralanma,	şitme kaybı,Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Bu alanda görev yapan sorumluların KKD kullanmadıkları tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çalışan görevlilere kişiy e ve iş e uygun KKD verilip kullanmaları sağlanmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kontrol Ltesi				
277	16.04.2024	Jenaratör	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık	Hastalık, Maddi Kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Jenaratörün çevresinin bakımsız ve çöplerin olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Jenaratörün etrafının temizlenmesi gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Bakım Formları				
278	16.04.2024	Jenaratör	Havalandırma Sisteminin Yetersiz Olması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Jenaratör odasında yeterli havalandırma olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Jenaratör odasında yeterli havalandırma olacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 ay	Kontrol Listesi				
279	16.04.2024	Jenaratör	Akü ler	Zehirlenme,Hizmetin aksaması	Hastalık ,Maddi Kayıp	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Akü lerin kontrol formlarının olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Akü lerin doluluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Kontrol Formları				
280	16.04.2024	Jenaratör	Uyarı Levhası Olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Uyarı levhalarının eksik olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Uyarı levhalarının alınarak asılması	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Kontrol Formları				
281	16.04.2024	Jenaratör	Yangın Tüpleri	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Jenaratöre uygun yangın söndürücü bulundurulacaktır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Bakım Kayıtları				
282	16.04.2024	Asansörler	Periyodik Kontrolleri Yapılmayan Asansör Kullanımı	Asansör arızalarına bağlı iş kazaları	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Asansörlerin bakımlarının yapıldığı fakat bakım kayıtlarının kendilerinde olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Asansörlerin periyodik kontrolleri en az yılda bir kez yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Kullanıma uygun olduğunu gösterir yeşil etiketleri olmalıdır. Arızalı asansörler yetkili kişiler tarafından onarılmalıdır. Yetkili kişiler tarafından imzalanmış asansör periyodik kontrol kayıtları saklanmalıdır.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	1 Yıl	Asansör Yıllık Periyodik Bakım Kayıtları				
283	16.04.2024	Trafo	İşletme ve Bakım Talimatname Olmaması	Yaralanma ve Maddi Hasar	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Personeller	Teknik Sorumlu	Jenaraötürn İşletme ve Bakım Talimatnamesi ile acil durum talimatının olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Jenaratörün İşletme ve bakım talimatları ile acil durum talimatının hazırlanıp görünür bir yere takılması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Talimatname				
284	16.04.2024	Trafo	Elektrik Tesisatı ve Elektrik Kabloları	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Elektrik tesisatının periyodik bakımının yapılmadığı, aydınlatma ve diğer kablo tesisatları exproof malzemelerden yapılmadığı, kabloların açıkta ve kanal içerisinde geçirilmediği tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Elektrik kabloları kanal içerisinden geçirilip elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrol bakımının olması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Kayıtları				

									MEVCUT RİSK SEVİYESİ				MEVCUT DURUM GÖRSELLERİ						ÖNLEMLER SONRASI RİSK SEVİYESİ						RİSKE YÖNELİK YAPILAN AKSİYONLAR	
NO	TESPİT TARİHİ	BÖLÜM ÜNİTE/FAALİYET	TEHLİKE	RİSK	OLASI ETKİLER	TEHLİKE DEN ETKİLENECEKLER	SORUMLU(LAR)	MEVCUT DURUM	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	GÖRSEL 1	GÖRSEL 2	ÖNERİLER VE ÖNLEMLER	OLASILIK	ŞİDDET	RİSK SKORU	RİSK ÖNCELİK SİRASİ	KONTROL ARALIĞI	KONTROL LİSTESİ	AÇIKLAMA				
285	16.04.2024	Trafo	Elektrik Kablo Yalıtımının Olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Elektrik kablolarının yalıtımlarının tam olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Elektrik kablolarının yalıtımlarının kontrol edilmesi gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Kayıtları					
286	16.04.2024	Trafo	Trafonun Periyodik Bakımının Olmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Trafonun aylık bakım kayıtlarının ve periyodik bakımının olmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Trafonun aylık bakım ve periyodik bakımının düzenli olarak yapılıp,kayıtlarının düzenli tutulması gerekir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Aylık ve Yıllık Kontrol Kayıtları					
287	16.04.2024	Trafo	Yangın Söndürme Tüpünün Basıncının Düşük Olması	Yangına Geç Müdahale Edilmesinden Kaynaklı Problemler	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Trafonun yanında bulunan yangın söndürme tüpünün Basıncı düşük olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Basıncı düşük ya da yüksek yangın söndürme tüpleri ile bakım zamanı geçmiş yangın söndürücüler tedarikçi firma tarafından gerekli müdahalenin yapılması için gönderilmelidir.Yangın söndürme tüpleri tedarikçi firma tarafından kontrol edilmeli ve bakımları yapılmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	3 Ay	Bakım Formları					
288	16.04.2024	Trafo	Topraklama	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Topraklama muayenesinin yapılmadığına dair herhangi bir kayda rastlanmamıştır.	4	5	20	Önemli Riskler			Topraklama muayenesinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	2	2	4	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
289	16.04.2024	Trafo	Nitelikli Personelin Yokluğu	İş verimsizliği, meslek hastalığı	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlusu	Birimde yeterli sayıda teknik nitelikli elemanların olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri almaları sağlanmalı,uygun kişisel koruyucu ekipmanları temin edilmelidir. Nitelikli personel gereksinimi olan hizmetler için hizmet alımı,bakım onarım sözleşmesi yapılması.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Yıl	Eğitim Kayıtları					
290	16.04.2024	Trafo	Kişiy ve İşe Uygun KKD Kullanılmaması	Yaralanma,Uzuv kaybı, Ölüm, Maddi kayıp,Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Bu alanda görev yapan sorumluların KKD kullanmadıkları tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Çalışan görevlilere kişiy ve işe uygun KKD verilip kullanmaları sağlanmalıdır.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	6 Ay	Kontrol Listesi					
291	16.04.2024	Trafo	Temizlik ve Çöpler	Koku, Hastalık, Yangın	Hastalık,Maddi Kayıp	Personeller	Teknik Sorumlu	Trafo odasının bakımsız,kirli ve kullanılmayan malzemelerin olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Trafo odasının yetkili kişi kontrolünde temizlenmesi gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Bakım Formları					
292	16.04.2024	Trafo	Uyarı Levhası Olmaması	Yaralanma,Uzuv Kaybı, Ölüm, Maddi Kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Uyarı levhalarının eksik olduğu tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Uyarı levhalarının alınarak asılması	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Kontrol Formları					
293	16.04.2024	Trafo	Kaçak Akım Roleleri	Akıma Maruz Kalma, Yangın	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Kaçık akım rölesinin olmadığı ve periyodik kontrollerin yapılmadığı tespit edilmiştir.	4	5	20	Önemli Riskler			Kaçak akım periyodik kontrollerinin yetkili kurum ve veya personellerce yapılması	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Periyodik Muayene Formu					
294	16.04.2024	Trafo	Havalandırma Sisteminin Yetersiz Olması	Yaralanma,Uzuv Kaybı, Maddi Kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Trafo odasında yeterli havalandırma olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Trafo odasında yeterli havalandırma olacak şekilde düzenleme yapılması gerekmektedir.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 ay	Kontrol Listesi					
295	16.04.2024	Trafo	Trafo Alanında Klima Olmaması	Yaralanma,Uzuv Kaybı, Maddi Kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Trafo odasının bulunduğu alanda klima olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Trafo odasının bulunduğu alanda fazla ısınmaya karşı klima bulunması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Isı Kontrol Listesi					
296	16.04.2024	Trafo	Trafo Odası Kapısı	Yaralanma,Uzuv Kaybı, Maddi Kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller	Teknik Sorumlu	Trafo odası kapısının dışarı açmadığı ve 60 dk yangın dayanımı olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Trafo odası kapıları dışarı açılmalı ve 60 dk yangın dayanımı olmalıdır.Kapı kilitli tutulmalıdır.	3	3	9	Orta Düzeydeki Riskler	6 Ay	Bakım Formu					
297	16.04.2024	Trafo	Aydınlatma	Yaralanma,Uzuv Kaybı, Maddi Kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Trafo odasının bulunduğu alanda aydınlatmanın korumalı etanjli olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Trafo odasının bulunduğu alanda aydınlatmanın korumalı etanjli olması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Listesi					
298	16.04.2024	Trafo	İkinci Çıkış Olmaması	Yaralanma,Uzuv Kaybı, Maddi Kayıp	Yaralanma, Sakatlık, İş Görememe, Can Kaybı	Personeller, Öğrenciler ve Hastalar	Teknik Sorumlu	Trafo odasının bulunduğu alanda 2. çıkışın olmadığı tespit edilmiştir.	4	4	16	Önemli Riskler			Trafo odasının bulunduğu alanda 2. çıkışın olması gerekmektedir.	2	3	6	Katlanılabilir Riskler	1 Ay	Kontrol Listesi					